



N G I B
Brannførebyggjande avdeling
5914 ISDALSTØ
TELEFON 56 37 50 00
TELEFAKS 56 37 51 09

Arkiv: 2014
Saksmappe: 19
Sakshandsamar: Ole Johan Ingebrigtsen
Dato: 27.03.2014

Radøyhallen
v/Odd Matre
Manger
5936 Manger

TILSYNSRAPPORT

Radøyhallen

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Radøyhallen	A37	50	45/1
Adresse	Postnummer	Stad	
Idrettsvegen 13	5936	Manger	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
Radøy Kommune v/eigedomsavdelinga		27.03.2014	
For objektet/verksemda møtte:	Frå tilsynsmyndighet møtte:		
Brannvernleiar:	Branninspektør:	Ole Johan Ingebrigtsen	
Eigar: Odd Matre	Branninspektør:		
Verksemد: Asgeir Nøttveit			

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branngryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifter kap. 2 og 3. Formålet er også å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Vurdering og merknader til tryggleiken ved Radøyhallen:

Generelt

Det har vore gjennomført ombygginger i Radøyhallen sidan førre tilsyn. I rapporten frå tilsynet datert 27.06.2012, vart det bedt om at etter ombygging må dokumentasjon på bygget framleggast. Det vart ikkje gjort. Det er heller ikkje oppnevnt brannvernleiar for Radøyhallen, det skal det være. Jmf FOBTOT § 3-2.

Dokumentasjon av bygget

Vart ikkje framlagt. Dokumentasjon etter ombygging(brannprosjektering og liknande) må framleggast.

Ettersyn og vedlikehald

Er gjennomført og dokumentert.

Øving og opplæring

Det var ikkje lagt fram dokumentasjon på gjennomført brannøving.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifa og HMS-forskrifta.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

OBJEKTET HAR AVVIK SOM KAN GJE VARSEL OM PÅLEGG

Punkta under er peika på i tidlegare tilsynsrapport, og skal særskild skrivast om i tilbakemeldinga. Dersom punkta ikkje vert retta innan 3 md. frå dato på denne rapporten, vil Brannsjefen vurdere pålegg eller andre tiltak i samsvar med "lov om brannvern" § 37-40, samt § 42. Brannvernet kjem til å følge opp denne saka med kontroll av tilhøva innan 6 md.. Desse punkta er:

- Avvik 1** Dokumentasjonen av bygget er ikkje tilfredsstillande
- Avvik 2** HMS/Internkontroll systemet er ikkje tilfredsstillande
- Avvik 3** Brannvernleiar har ikkje tilfredsstillande kvalifikasjonar
- Avvik 4** System for eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande
- Avvik 5** Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande

Avvik 1: Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande

...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifter § 2-1 og § 3-1

Kommentar: Det manglar:

- Føresetnadar for bygget (grunnlaget for byggeløyve/kva bygget er meld brukt som, osv.)
- Ferdigattest/bruksløyve og/eller anna bygg og branndokumentasjon
- Brannvernteikning
- Brannteknisk prosjektering

Då det ikkje ligg føre tilfredsstillande dokumentasjon av bygget lyt eigar snarast få dette på plass. Utan slik dokumentasjon kan ikkje brannvernet kontrollere bygget.

Avvik 2: HMS/Internkontroll systemet er ikkje tilfredsstillande

...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifter § 2-2, 3-1, HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 4, 5, 6, 7 og 8

Kommentar: Det manglar:

- Risikoanalyse
- Overordna HMS – mål, og/eller delmål for brannvernarbeidet
- Systematisk overvakning og gjennomgang av HMS – brannvernarbeidet for å sikre at dette fungerer

Avvik 3: Brannvernleiar har ikkje tilfredsstillande kvalifikasjonar

...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifter § 3-2 HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 1

Kommentar:

Det er ikkje utpekt brannvernleiar på bygget.

Avvik 4: System for eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande

...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifter § 3-1 og § 3-3 HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 2, 3 og 6.

Kommentar:

Det er ikkje dokumentert gjennomført brannøving eller opplæring, dette skal gjennomførast straks, og dokumenterast.

Omfang og frekvens av brannøving og opplæring skal bestemmast ut i frå risikoen i verksemda. Etter slik vurdering er gjort, skal det lagast ein plan for opplæring og øving, vidare skal ein gjennomføre øving etter denne planen, evaluere det som er gjort, og eventuelt rette planen/opplegget.

Avvik 5: Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande

...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifter § 3-1 og § 3-4, HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 5 og 6

Kommentar: Det manglar:

- Generell branninstruks må hengast opp på godt synlege plassar.
- Rømmingsplan må oppgraderast så at teikning stemmer med dei ombyggingar som er gjort.
- Instruks for utleige

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14
Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsbs.no)

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.


TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.


Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Neste tilsyn vert gjennomført i 2015

Med førebyggjande helsing


Brannsjef
i
Radøy kommune
Rolf-Henning Myrmæl

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling**
N G I B


Ole Johan Ingebrigtsen