



PROSJEKTADMINISTRASJON – REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING

Samnanger kommune
Tyssevegen 217
5650 Tysse

Postboks 103
5649 EIKELANDSOSEN
TLF: 56 58 11 30
Faks: 56 58 11 99
post@byqqadmin.no

Dato: 18.08.2020

Følgeskriv tilstandsrapport, datert 13.03.20

Gnr. 27, bnr. 27. Tyssevegen 217. Kommunehus.
Gnr. 43, bnr. 92. Tyssereiane 16. Ungdomskule og svømmehall.

Mandat:

Vurdering av TG3 gitt i tilstandsrapporter datert 13.03.20, mott gjeldande byggeregler for byggeår. Utarbeida tilstandsrapporter har dagens gjeldande regelverk, TEK 17, som referansenivå.

Gnr. 27, bnr. 27. Tyssevegen 217. Kommunehus.

Referansenivå:

Byggjear 1971.
Bygningsloven av 1965
Bygningsforskrift av 1969.

TG 3:

- for pleksiglass i trapperom og manglende brannegenskaper på dører.
- for manglende brannseksjonering.
- for manglende heis.
- for manglende brannsikkerhet.

Vurdering:

Bygget vurderast til oppført etter byggjeårets byggeregler og byggeskikk.

Ved referansenivå i frå byggeår vil det ikkje det ikkje ha blitt TG 3 for brann punkta.

Det var ikkje krav til heis i bygget ved byggjear.

Pleksiglass i trapperom anbefales bytta.

Privat:

Harald Bjørndal
Bjørndal, 5640 Eikelandsosen
tlf: 56585119 mob: 970 63 526

Andrè Bjørndal
Bjørndal, 5640 Eikelandsosen
tlf: 56581008 mob: 950 42 104

Org. nr: 992238755



Gnr. 43, bnr. 92. Tyssereiane 16. Ungdomskule og svømmehall.

Ungdomskule, gamlebygget.

Referanse. Byggjeår 1963, påbygg 1997.

Byggjelov som var for heile landet og ikke bare for byar, kom i 1965.

Plan og bygningsloven 1985, bygningsforskrift 1987.

TG 3:

- for manglende branncelle dørar og Welux vindu.
- på grunn av mangler ved ventilasjon.
- for manglende brannsikkerhet.

Vurdering:

Gamledelen av bygget er oppført før det var nokon gjeldande bygningslov.

Nyedelen vurderast til å være oppført etter datidens byggeregler og byggeskikk.

Ved referansenivå i frå byggjeår ville det ikkje ha blitt TG 3 for brann og ventilasjons punkta.

Ventilasjonsanlegget fungerer svert dårlig og det anbefales å gjøre utbedringar.

Welux vindu er dårlig og må byttast. Det er fare for følgeskader.

Nybyget-basseng.

Referanse: Byggjeår 1971. Basseng rehabilitert 2005
Bygningsloven av 1965
Bygningsforskrift av 1969.
Bygningslov 1985
Byggeforskrift 1997

TG 3:

- for manglende brannsikkerhet.

Vurdering:

Bygget vurderast til oppført etter byggjeårets byggeregler og byggeskikk.

Ved referansenivå i frå byggår vil det ikkje det ha blitt TG 3 for brann punkta.

Privat:

Harald Bjørndal
Bjørndal, 5640 Eikelandsosen
tlf: 56585119 mob: 970 63 526

Andrè Bjørndal
Bjørndal, 5640 Eikelandsosen
tlf: 56581008 mob: 950 42 104

Org. nr: 992238755



Konklusjon:

Bygga er oppført etter byggjeårets byggjeregler og byggjeskikk. Ved søknadspliktige tiltak må det oppdaterast til dagens gjeldande lover og forskrifter. Pålegg kan også komme i fra andre instanser som foreksempel branntilsyn og arbeidstilsynet.

Før det settes i gang tiltak mot brannsikkerhet, anbefales det å få utarbeida ein brannrapport i frå brannkonsulent, Q-rådgiving eller andre. Den vil kunne brukast til vidare planlegging og prioritering. Dette igjen må vurderes opp mot framtidig bruk av bygga.

Utbedring av ventilasjon kan utførast med støtte i vurdering av ventilasjonsanlegg vedlagt i tilstandsrapport. Dette vil kunne utførast rimelig tid og vil være eit løft for arbeidsmiljøet på byggja.

Heis var ikkje påkrevd ved byggjeår. Dagens heissjakt er mindre en det som er dagens krav. Det fins heis typar som kan brukast med dagens heissjakt.

Det vil gjøre kommunehuset meir tilgjengeleg.

Arbeidstilsynet kan ikkje pålegga tiltak, før det blir meldt inn ei konkret sak. Som for eksempel tilgjengelighet for rørslehemma og därleg ventilasjon.

Med vennleg helsing

Sveinung Aarvik

Privat:

Harald Bjørndal
Bjørndal, 5640 Eikelandsosen
tlf: 56585119 mob: 970 63 526

Andrè Bjørndal
Bjørndal, 5640 Eikelandsosen
tlf: 56581008 mob: 950 42 104

Org. nr: 992238755