

2 Bildeserie



Bildenr. 210.01 Grunn og fundamenter
Ringmur fundamentert på løsmasser. Da det var mye snø på befaringstidspunkt ble bare en liten del av ringmur inspisert. Her ble det registrert en lang horisontal sprekk.



Bildenr. 220.01 Bæresystemer
Bæresystemet består av søyler, bjelker og vegger i tre. I generelt god stand.



Bildenr. 220.02 Bæresystemer
Bæresystemet består av søyler, bjelker og vegger i tre. I generelt god stand




Bildenr. 220.03 Bæresystemer
Limtredragere i møne har enten glidd litt fra hverandre eller tørket inn.



Bildenr. 230.01 Yttervegger
Består av bindingsverk med liggende trekledning. Generelt i god stand, men pga mye snø var det vanskelig og besiktige alt.



Bildenr. 230.02 Yttervegger
På yttervegger ble det enkelte steder observert avflassende maling, grønske og råteskader på kledning.



Bildenr. 234.01 Utv. vinduer, dører, porter
Eldre nedslitte inngangsdører med
råteskader og avflassende maling. I dårlig
stand.



Bildenr. 234.02 Utv. vinduer, dører, porter
Eldre nedslitte inngangsdører med
råteskader og avflassende maling. I dårlig
stand.



Bildenr. 234.03 Utv. vinduer, dører, porter
Nedslitte trelags vinduer fra 1976 med fukt
og råteskader på listverk og i vinduskarm. I
dårlig stand.



Bildenr. 234.04 Utv. vinduer, dører, porter
Nedslitte trelags vinduer fra 1976 med fukt
og råteskader på listverk og i vinduskarm. I
dårlig stand.



Bildenr. 234.05 Utv. vinduer, dører, porter
Sprekk i trelagsvindu fra 1976.



Bildenr. 237.01 Solavskjerming
Det fins ingen utvendig solavskjerming. Kun
innvendige gardier. I god stand.



*Bildnr. 240.01 Innervegger
Innervegger består i hovedsak av ubehandlet trepanel. I generelt god stand, men det ble observert en del småskader og slitasjer.*



*Bildnr. 240.02 Innervegger
Innervegger består i hovedsak av ubehandlet trepanel. I generelt god stand, men det ble observert en del småskader og slitasjer.*



*Bildnr. 240.03 Innervegger
Strietapet med brystningspanel. I generelt god stand, men det ble observert en del småskader og slitasjer.*



*Bildnr. 240.04 Innervegger
Dårlig avslutning på tetting av tidligere dør.*




*Bildnr. 244.01 Innv vinduer, dører, foldevegger
Eldre nedslitte dører med skader. I dårlig stand.*



*Bildnr. 244.02 Innv vinduer, dører, foldevegger
Eldre nedslitte dører med skader. I dårlig stand.*



Bildnr. 250.01 Dekker
Betongdekker i generelt god stand, men enkelte små riss er registrert.



Bildnr. 250.02 Dekker
Betongdekker i generelt god stand, men enkelte små riss er registrert.



Bildnr. 255.01 Gulvoverflater
Gulvoverflater består i hovedsak av vinylbelegg, men enkelte steder er det parkett og skiferfliser. Nedslitt og generelt i dårlig stand.



Bildnr. 255.02 Gulvoverflater
Gulvoverflater består i hovedsak av vinylbelegg, men enkelte steder er det parkett og skiferfliser. Nedslitt og generelt i dårlig stand.



Bildnr. 255.03 Gulvoverflater
Gulvoverflater består i hovedsak av vinylbelegg, men enkelte steder er det parkett og skiferfliser. Nedslitt og generelt i dårlig stand.



Bildnr. 256.01 Himlinger
Himling av tre, gips og platehimling. I generelt god stand, men det meste er fra 1976.



Bildenr. 256.02 Himlinger
Himling av tre, gips og platehimling. I generelt god stand, men det meste er fra 1976.



Bildenr. 256.03 Himlinger
Det ble observert hull i gipshimling et sted.



Bildenr. 256.04 Himlinger
Nyere himlingsplater er i god stand.



Bildenr. 260.01 Yttertak
Ingen tilkomst til tak pga. mye snø. Ved befaring ble det opplyst at det skulle være takpapp på tak. Det fins ikke snøfangere.



Bildenr. 260.02 Yttertak
Ingen tilkomst til tak pga. mye snø. Ved befaring ble det opplyst at det skulle være takpapp på tak. Det fins ikke snøfangere.



Bildenr. 260.03 Yttertak
Sutak sett fra underside gesims vise tegn til fukt og sopp skader.



*Bildnr. 260.04 Yttertak
På loft over nybygg ble det registrert fuktskader nedover knevegg.*




*Bildnr. 265.01 Gesimser, takrenner og nedløp
Består i hovedsak av aluminium og noe plast. I dårlig stand. Ble observert skader og mangel på nedløp samt mye mosevekst.*



*Bildnr. 265.02 Gesimser, takrenner og nedløp
Består i hovedsak av aluminium og noe plast. I dårlig stand. Ble observert skader og mangel på nedløp samt mye mosevekst.*



*Bildnr. 265.03 Gesimser, takrenner og nedløp
Vannbord på gesimser hadde råteskader. Generelt i dårlig stand.*



*Bildnr. 273.01 Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredninger er generelt utdatert og nedslitt. I dårlig stand.*



*Bildnr. 273.02 Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredninger er generelt utdatert og nedslitt. I dårlig stand.*



*Bildnr. 275.01 Skap og reoler
Skap og reoler er generelt slitasjeskadet og utdatert. I dårlig stand.*



*Bildnr. 275.02 Skap og reoler
Skap og reoler er generelt slitasjeskadet og utdatert. I dårlig stand.*



*Bildnr. 276.01 Sittebenker, stolrader, bord
Sittebenker, stolrader og bord er slitasjeskadet og utdatert. I dårlig stand.*



*Bildnr. 276.02 Sittebenker, stolrader, bord
Sittebenker, stolrader og bord er slitasjeskadet og utdatert. I dårlig stand.*



*Bildnr. 277.01 Skilt og tavler
Flere dører er nummerert og det finnes enkelte skilt. Dårlig skiltet.*



*Bildnr. 277.02 Skilt og tavler
Eldre utdaterte tavler i grei stand.*



Bildnr. 280.01 Trapper, balkonger mm
Eldre spiraltrapp i stål. Nedslitt, utdatert og ustabil.



Bildnr. 280.02 Trapper, balkonger mm
Eldre spiraltrapp i stål. Nedslitt, utdatert og ustabil.



Bildnr. 286.01 Baldakiner og skjermtak
Skjermtak over inngangsdører ser ut til å ha fuktskader og sopp i sutak. Dårlig stand.



Bildnr. 286.02 Baldakiner og skjermtak
Skjermtak over inngangsdører ser ut til å ha fuktskader og sopp i sutak. Dårlig stand.



Bildnr. 290.01 Andre bygningsdeler
Bod på bakside av inngangsparti er i generelt dårlig stand. Fuktighet, synlig isolasjon og dårlige avslutninger.



Bildnr. 290.02 Andre bygningsdeler
Bod på bakside av inngangsparti er i generelt dårlig stand. Fuktighet, synlig isolasjon og dårlige avslutninger.



310.01
Bereder




310.02
Berederdata



310.03
Dusjrom



310.04
Toalettrom



310.05
Toalettrom



310.06
Stellerom




310.07
Bøttekott/skyllerom



310.08
Kjøkkenavdeling



320.01
Strålevarme gymsal



330.01
Brannskap



360.01
Tilluftsaggregat gymsal



360.02
Avtrekksvifte garderober gymsal



360.03
Elektrisk varmebatteri



360.04
Tilluft og avtrekk klasserom



360.05
Ventilasjon gymsal - tilluft (langvegg), avtrekk (kortvegg) og overstrømning gard. over dør



360.06
Kananlegg på loft



360.07
Avtrekk toalettrom



360.08
Avkastriest gymsal



Bildenr. 410.01
Skjøteledninger.



Bildenr. 410.02
Skjøteledninger.




Bildenr. 410.03
Skjøteledninger.



Bildenr. 410.04
Kabel i gym.sal.



Bildenr. 430.01
Hovedfordeling / Inntakssikringer.



Bildenr. 430.02
Hovedfordeling / termostater og kobl.ur.



Bildnr. 430.03
Hovedfordeling.



Bildnr. 430.04
Hovedfordeling.



Bildnr. 430.05
Reg. brytere for varme i hovedfordeling,
delvis ikke i bruk.



Bildnr. 430.06
Underfordeling ved gym.sal.



Bildnr. 430.07
Reg. brytere for varme i underfordeling,
delvis ikke i bruk.



Bildnr. 430.08
Lysbrytere og termostat for varme.



Bildnr. 440.01
Nedhengte lysrørarmaturer i skråtak og røykvarsler.



Bildnr. 440.02
Utenpåliggende lysrørarmaturer i skråtak.



Bildnr. 440.03
Glødelamper i garderobe.



Bildnr. 440.04
Glødelampearmeraturer innbygd i rammeverk under skråtak..



Bildnr. 440.05
Nedhengt lysrørarmatur ved kjøkkenbenk.



Bildnr. 440.06
Nedhengt lysrørarmatur ved kjøkkenbenk.



Bildenr. 440.07
Nedhengt lysrørarmatur i hall.



Bildenr. 440.08
Nedhengt lysrørarmatur i hall.



Bildenr. 440.09
Nedhengt lysrørarmatur i hall.



Bildenr. 440.10
Nedhengte lysrørarmaturer i underv.rom.



Bildenr. 440.11
Nedhengte lysrørarmaturer i akt.rom.



Bildenr. 440.12
Nedhengte lysrørarmaturer i akt.rom.



Bildnr. 440.13
Nedhengt glødelamper og lysrøraratur i bibliotek.



Bildnr. 440.14
Nedhengt glødelamper og /lysrørarmatur i bibliotek.




Bildnr. 440.15
Lys Gym.sal.



Bildnr. 440.16
Lys Gym.sal.



Bildnr. 440.17
Glødelampe i berederrom.



Bildnr. 440.18
Innfelt glødelampearmatur.



Bildenr. 440.19
Innfelt glødelampearmatur.



Bildenr. 443.01
Nødløysarmaturer i gym.sal.




Bildenr. 450.01
Reflektorovner og lysarmaturer i gym.sal.



Bildenr. 450.02
Reflektorovner og lysarmaturer i gym.sal.



Bildenr. 450.03
Reflektorovner og lysarmaturer i gym.sal.



Bildenr. 450.04
Reflektorovner i gard.



Bildenr. 520.01
Data-PC anlegg.



Bildenr. 520.02
Data-PC anlegg.



Bildenr. 520.03
Data-PC anlegg.



Bildenr. 520.04
Data-PC anlegg.