


Q 1-2

|  |                   |                               |                               |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Byggefirma Nilsen &amp; Andersen AS</b> |                   |                               | <b>Kvalitetsdokumentasjon</b> |
| Sandviksveien 163a                         | Telefon: 55199600 | www.nilsenogandersen.no       | Programversjon: 11.3.0        |
| 5035 BERGEN                                | Mobil: 93434350   | firmapost@nilsenogandersen.no | System utarbeidet: 14.12.01   |
|  | Faks: 55199601    | Org.nr: 837152062             | HMS revidert: 18.09.2019      |
|  |                   |                               | KS revidert: 18.09.2019       |
|  |                   |                               | Utgave nr.: 3                 |
|  |                   |                               | Utskriftsdato: 13.08.2020     |

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| <b>Prosjektnavn:</b> Leknes - Midtgård Tomt.16 | <b>Kontakttelefon:</b> |                          |
| <b>Adresse:</b> Leknes - Midtgård              | <b>Postnr:</b> 5915    | <b>Poststed:</b> HJELMÅS |
| <b>Prosjektleder:</b>                          | <b>Byggeleder:</b>     |                          |

## Avviksskjema for prosjekt

|  |   |
|--|---|
| <b>Del 1: Rapportering av avviket (fylles ut av melder)</b>  |   |
| Avvikstype: Plan og Bygningslovgivningen   | Avviksnr./referanse: 1137   |
| Navn på melder: Anne Lise Molvik   | Dato for avviket: 13.04.2016  |
| Beskrivelse av hendelsen (legg ev. ved dokumentasjon på avviket i eget vedlegg):   |   |
| Endret plassering av bolig   |   |
| Årsak/mulig årsak til avviket:   |   |
| Det ble av entreprenør gjort oppmerksom på at plassering som omsøkt ikke er mulig på grunn av at topografien på tomten ikke var i henhold til kote på kart ved prosjektering av tiltaket. Dessverre ble det ikke utarbeidet avviksmelding ved oppdagelsen, eller fanget opp ved søkand om midlertidig brukstillatelse. |   |
| Strakstiltak:  |   |
| Utarbeidet søknad om endret plassering.  |   |
| Forslag til tiltak for å forhindre gjentakelser:   |   |
| Sjekkliste grunn/betong utførende, endret plassering kontra omsøkt.  |   |
| Utfylt avviksskjema er sendt melderens nærmeste leder  |   |
| Dato   | Sign.  |
| 09.06.2016   | Andreas Greffel   |

## Byggefirma Nilsen &amp; Andersen AS

Sandviksveien 163a  
5035 BERGENTelefon: 55199600  
Mobil: 93434350  
Faks: 55199601www.nilsenogandersen.no  
firmapost@nilsenogandersen.no  
Org.nr: 837152062

## Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 11.3.0  
System utarbeidet: 14.12.01  
HMS revidert: 18.09.2019  
KS revidert: 18.09.2019  
Utgave nr.: 3  
Utskriftsdato: 13.08.2020**Del 2: Behandling av avviket (fylles ut av mottaker av avviksskjemaet)**

Navn på mottaker: Lindås Kommune

Dato for mottatt melding: 13.04.2016

## Årsaksanalyse:

Sjekkliste/grunn/betong

Avviket har konsekvenser for:

Kort redegjørelse/ytterligere tiltak (f.eks økonomisk kompensasjon):

- Fremdrift/leveringsfrist  
 Økonomi  
 Kvalitet  
 Myndighetskrav  
 HMS  
 Annet

Navn på ansvarlig for utbedring:

Utbedringsfrist:

Foretakets tiltak for å hindre gjentakelse:

Bruk av sjekkliste Grunn/betong (utførelse)tilleggs post: er plassering i henhold til gitt tillatelse.

- Endringskontrakt med ev. konsekvens for fremdrift er godkjent av oppdragsgiver.  
 Korrigerende tiltak er godkjent og iverksatt.

Dato

Sign. \_\_\_\_\_

09.06.2016

Andreas Greffel

**Del 3: Fylles ut ved lukking av avviket**

Kommentarer/behov for ytterligere tiltak:

Kopi av avviket er sendt til:

- Avviket er lukket (korrigerende tiltak er gjennomført og godkjent).  
 Gitt tilbakemelding til melder

Dato

Sign. \_\_\_\_\_

9/6-2016