

**Da det ikke foreligger noen tegninger over løen, legger vi ved div. bilder som dokumentasjon**



**Bilde nr 1:** Her ser man at deler av tak falt sammen, og løen er i generelt dårlig forfatning.



**Bilde nr 2:** Gavelvegg er delvis falt sammen.




**Bilde nr 3:** Viser løens dårlige forfatning.



**Bilde nr 4:** Fasaden har flere hull i kledning, og bærer sterkt preg av forfall.



Bilde nr 5: Bilde tatt fra innsiden av løen.



Bilde nr 6: Her ser man tydelig hvor dårlig forfatning løen nå er i.