

Da det ikke foreligger noen tegninger over løen, legger vi ved div. bilder som dokumentasjon



**Bilde nr 1:** Her ser man at deler av tak falt sammen, og løen er i generelt dårlig forfatning.



**Bilde nr 2:** Gavelvegg er delvis falt sammen.





**Bilde nr 3:** Viser løens dårlige forfatning.



**Bilde nr 4:** Fasaden har flere hull i kledning, og bærer sterkt preg av forfall.





**Bilde nr 5:** Bilde tatt fra innsiden av løen.



**Bilde nr 6:** Her ser man tydelig hvor dårlig forfatning løen nå er i.