
Fra: einar@vestvvs.no
Sendt: tirsdag 5. januar 2021 07:17
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Emne: SV:
Vedlegg: Situasjonsplan som bygget.pdf; Situasjonsplan som bygget.jpg; Innmålinger.pdf; Innmålinger.jpg

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Hei,

Her er noko skjedd med pdf fil.

Sjå om det er ok nå, sjå vedlegg.

Med venleg helsing
Einar Stusdal

Vest vvs a/s
Torvhusmyrane 18
5913 Eikangervåg
Tlfnr: 99167795
E-post: enar@vestvvs.no



Fra: Linda Hammersvik Folkestad <linda.folkestad@alver.kommune.no>
Sendt: 4. januar 2021 15:19
Til: enar@vestvvs.no
Emne:

Hei

Har fått følgjande melding frå geodata om at det ser litt rart ut at det kommer SP og VA leidning frå to forskjellige steder inn til dette huset.

Kan du sjekke kva som er rett for dette bygget, eventuelt om ei av leidningane er for eit anna bygg?

Linda Folkestad
Ingeniør Samferdsel, veg-, vatn og avløp forvaltning
Telefon: 56 37 51 70 | 975 85 285
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alverkommune.no



ALVER
KOMMUNE