

Fotografier av naust: Gunda Falao Sparre



1. Fasade mot nordvest, slik naustet er i dag.  
Rehab: Utbedring av naustdør, og utbedring av tak.



Del av gangbane foran naustet som er tatt av stormen.

Her har vært plass for tidligere dør.

2. Fasade mot sjøen.  
Rehab: Utbedring av tak og utskifting av noen kledningsbord.



**3. Fasade mot terrenget**  
Rehab: Utbedring av tak



**4. Baksiden av naustet.**  
Rehab: Utbedring av tak