

Visuell tilstandsrapport vedr gbnr 116/7. Mongstadvegen 42 2

Slamavskiller 3 kubikk i betong. Laget av betongringer.
Overløp med dykk går til sandfiltergrøft idag.
Slamavskiller ser ok ut visuelt. Ingen tegn til lekkasje.
Er ikkje så gammel.

Løsning som er tenkt er å bruke slamavskiller og føre overløp til sjø.
Sjå vedlagt situasjonsplan.

25/8-21



Einar Stusdal