

Fra: Eirik Berntsen
Sendt: tirsdag 31. august 2021 08:44
Til: Anne Lise Molvik
Emne: Befaring Alversund skule
Vedlegg: Alversund skule.pdf

Hei,

Det var enkelte søyler som trengs å merkes, samt markeringer på trappetrinn i utendørs betongtrapp manglet. Det mangler også et lite gjerde øverst til venstre i betongtrappen. Ellers et veldig godt gjennomført prosjekt.

1. Manglende rekkverk ved betongtrapp og mur må rettes før MB.
2. Anbefaler ellers at alle manglene rettes før MB.

Mvh

Eirik Berntsen | Avdelingsleiar, Miljø og tilsyn

Telefon: 56 37 56 36

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE