


Strekkinspeksjon - 26.11.2021 - 26.11.2021 10:29:17

Dato 26.11.2021	Kamera Rovion 90	Avrenning	Ledningsidentitet 26.11.2021 10:29:17	No 1
Prosjektnavn 2133484 Elvaåsen-SOP-2021_11_26	Lagringsmedia	Inspeksjonsbil 23	Operatør SOP	Skadepoeng 0

By/Sted Frekkhaug	Oppstrøms Kum SP3B	Rørlengde [mm] 1 000
Gate/Vei Elvaåsen	Opp. kum type	Seksjon lengde [m] 6,36
Overlate forhold Vegkryss	Nedstrøms Kum SP3A	Inspisert lengde [m] 6,36
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Profil sirkulært 160mm	Inspeksjonsformål Sluttkontroll for nyanlegg	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode Rørinspeksjon med videokamera	
Type foring:	Inspeksjons retning 1	
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort	
Materiale Plast	Anmerkning I bruk.Ingen synlige skader.	

1:50	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
SP3B							
	0.00	SI	Start inspeksjon / i SP3B	00:00:00	L26.11. 2021 102917	0,00	0 %
	6.36	IF	Inspeksjon fullført / i SP3B	00:01:15	L26.11. 2021 102917	0,00	0 %
SP3A							

Strekkbilder - 26.11.2021 - 26.11.2021 10:29:17

By/Sted Frekkaug	Gate/Vei Elvaåsen	Dato 26.11.2021	Ledningsidentitet 26.11.2021 10:29:17	Nr. 1
---------------------	----------------------	--------------------	--	----------




L26.11.2021 102917_SP3B_SP3A_261121_104141_8.jpg,
00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon / i SP3B



L26.11.2021 102917_SP3B_SP3A_261121_104141_9.jpg,
00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon / i SP3B



L26.11.2021 102917_SP3B_SP3A_261121_104141_10.jpg,
00:01:15, 6.36m
Inspeksjon fullført / i SP3B



L26.11.2021 102917_SP3B_SP3A_261121_104141_11.jpg,
00:01:15, 6.36m
Inspeksjon fullført / i SP3B