

Strekkinspeksjon - 26.11.2021 - 26.11.2021 10:43:12

Dato 26.11.2021	Kamera SP 60	Avrenning	Ledningsidentitet 26.11.2021 10:43:12	No 2
Prosjektnavn 2133484 Elvaåsen-SOP-2021_11_26	Lagringsmedia	Inspeksjonsbil 23	Operatør SOP	Skadepoeng 0

By/Sted Frekkhaug	Oppstrøms Kum SP3A	Rørlengde [mm] 1 000
Gate/Vei Elvaåsen	Opp. kum type	Seksjon lengde [m] 39,20
Overlate forhold Vegkryss	Nedstrøms Kum SP3	Inspisert lengde [m] 39,20
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Profil sirkulært 160mm	Inspeksjonsformål Sluttkontroll for nyanlegg	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode Rørinspeksjon med videokamera	
Type foring:	Inspeksjons retning 1	
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort	
Materiale Plast	Anmerkning I bruk. Ingen synlige skader.	

1:289	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
SP3A							
	0.00	SI	Start inspeksjon / i SP3A	00:00:00	L26.11.2021 104312	0,00	0 %
	0.10	RE	Retningsendring på 9 Kl., Prefabrikkert bend	00:00:06	L26.11.2021 104312	0,00	0 %
	32.40	RE	Retningsendring på 9 Kl., Prefabrikkert bend	00:04:53		0,00	0 %
	38.50	RE	Retningsendring på 3 Kl., Prefabrikkert bend	00:05:47		0,00	0 %
	38.80	TK	Tilkopling, Prefabrikkert grennrør. av 7 Kl. til 11 Kl.	00:05:55		0,00	0 %
	39.10	RE	Retningsendring på 9 Kl., Prefabrikkert bend	00:06:02		0,00	0 %
	39.20	IF	Inspeksjon fullført / i SP3	00:06:12		0,00	0 %
SP3							

Strekkbilder - 26.11.2021 - 26.11.2021 10:43:12

By/Sted	Gate/Vei	Dato	Ledningsidentitet	Nr.
Frekkaug	Elvaåsen	26.11.2021	26.11.2021 10:43:12	2



L26.11.2021 104312_SP3A_SP3_261121_120408_12.jpg,
00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon / i SP3A



L26.11.2021 104312_SP3A_SP3_261121_120408_13.jpg,
00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon / i SP3A



L26.11.2021 104312_SP3A_SP3_261121_120408_14.jpg,
00:00:06, 0.10m
Retningsendring på 9 Kl., Prefabrikkert bend



L26.11.2021 104312_SP3A_SP3_261121_120408_15.jpg,
00:00:06, 0.10m
Retningsendring på 9 Kl., Prefabrikkert bend