



**Stendal VVS AS**

# Rapport

Alversund 30.11.2021

## Rapport vedrørende ny kamerainspeksjon av rør på Leknestunet

Det er gjort en kamerainspeksjon av rørstrekk mellom SK1 og SK2, alt ok. Strekket var litt langt så det er gjort kamerainspeksjon fra begge sider. Fra SK2 til SK3 er ok.

Noe asfaltrester i kum, dette vil bli spylt når pumpestasjon for strøm blir satt i drift.

---

Thorleif Stendal

Stendal VVS AS  
Blombakken 1  
5911 ALVERSUND

Tlf: 56354455  
Mob: 90622713

Orgnr: 980 626 180  
Epost: post@stendalvvs.no