

Frå: Rolf Hermansen <rolf.af@designfellesskapet.no>
Send: fredag 10. juni 2022 16:22
Til: Anne Lise Molvik
Kopi: Dag Børre Seter
Emne: Fwd: Skredrapport
Vedlegg: Skredfarevurdering_BOF_Flatoy.pdf

Hei,

Vi har mottatt skredrapport fra Henriksen Gopraxis vedr. snøskredfare på Håøy.

Rapporten er omfattende og tar opp langt mer enn snøskred. Rapporten følger vedlagt sammen med følgemail fra Henriksen.

Som det framgår er faren for snøskred "friskmeldt". Derimot kan det være fare for steinsprang fra bergskrent i område.

Henriksen anbefaler endel sikring i rapporten, mens det i mailen står det at "bergrensk/etterkontroll av den nordlige delen av skrenten kan være tilstrekkelig".

Vi er usikker på hvordan dette skal tolkes og om den foreslåtte sikring i bakkant av Komandantboligen må prosjekteres før vi kan sende inn det som er etterspurt i "Trong for meir informasjon"

Jeg ringer deg på mandag for å drøfte dette nærmere.

mvh
Rolf Hermansen

Absolutt Form
Leirvikveien 68
5179 Godvik

Mobil: +47 926 22 801
Mail: rolf.af@designfellesskapet.no

Videresendt melding:

Fra: <hel-hen@online.no>
Emne: Skredrapport
Dato: 10. juni 2022 kl. 09:38:47 CEST
Til: "Dag Seter" <dag.seter@bof.no>
Kopi: <rolf.af@designfellesskapet.no>

Hei, vedlagt er skredrapporten fra Flatøy.
Området er «friskmeldt» når det gjelder snøskred.

Aktsomhetskartene fanget imidlertid ikke opp en bergskrent som kan gi opphav til steinsprang mot kommandantboligen.
Det er derfor nødvendig med sikringstiltak. I utgangspunktet tenker jeg at bergrensk/etterkontroll av den nordlige delen av skrenten kan være tilstrekkelig.
Takker for oppdraget- ta ellers kontakt om det er noe dere lurere på i forbindelse med dette.

Mvh

Helge Henriksen