

Fra: Eskil Viken <Eskil@aka.no>
Sendt: tirsdag 16. august 2022 09:57
Til: post@alverkommune.no; Postmottak Alver
Emne: VS: Rema 1000 Manger, Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei VVA avdelingen!

Vi har slitt med kloakken vår fra Rema 1000 Manger.

Vi har filmet og sjekket hva som er galt, og har fått forslag til utbedringer.

Men vi ser at det er utbedringer som ikke er på vår tomt, og at det kanskje er mange husstander som bruker denne kloakkledningen, og at dette burde løses i fellesskap. Har dere noen som er kjent med dette anlegget fra Rema 1000 Manger og ut til kommunalt røranlegg?

På forhånd takk for tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

Eskil Viken

DRIFTSANSVARLIG

Mobil: +47 906 27 824

Web: www.aka.no



Telefon: +47 32 12 14 20
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Fra: Eskil Viken
Sendt: mandag 25. juli 2022 13:41
Til: vestrorbservice@gmail.com
Emne: Rema 1000 Manger, Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei!

Vi har slitt med tett kloakk i sommer. Vi har hatt Bergen Rørinspeksjon for å åpne, spyle, filme og gi oss en rapport. Røret er ok og åpent pr nå, men det er foreslått en del utbedringer.

Ser på rapporten at dette ikke bare er på vår eiendom, og regner derfor med at dette strekket kan gjelde flere gnr og bnr.

Jeg trenger hjelp for å løse dette, slik at feil blir rettet opp, kostnader blir under kontroll og styrt riktig, og før utbedring finne frem til rette eiere slik at kostnader kan bli fordelt riktig. Er dette en prosjektlederjobb dere føler at dere har kunnskap og mulighet til å hjelpe meg med?

Kart, film og rapporter vedlagt. På forhånd takk for tilbakemelding!



Med vennlig hilsen

Eskil Viken

DRIFTSANSVARLIG

Mobil: +47 906 27 824

Web: www.aka.no



Telefon: +47 32 12 14 20
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Fra: rapport@xplorit.no <rapport@xplorit.no>

Sendt: onsdag 6. juli 2022 14:07

Til: Eskil Viken <Eskil@aka.no>

Emne: Rapport rørinspeksjon 14/6 2022 Radøyvegen 1675

Hei! Her er din rapport for rørinspeksjon i Radøyvegen 1675, Manger

[Les rapporten](#)

[Last ned bilder fra rapporten](#)

[Last ned Gemini-fil](#)

Konklusjon:

Fra mk A - mot mk B

Nevnte punkter bør utbedres for å sikre normal drift. Film fra motsatt side i neste rapport.

Fra mk B - mot mk A

Ref rapport 1

Fra mk B - mot mk C

Strekket bør utbedres I sin helhet.

Fra mk C - mot mk D

Bør utbedres I sin helhet.

Fra mk D - mot mk C

Strekket må utbedres I sin helhet.

Fra mk D - mot offentlig

Ingen umiddelbar fare på strekket, men nevnte punkter bør utbedres for og sikre normal drift i fremtiden. Samt videre filming av resterende rørstrekk bør gjøres med kameratraktor.

Fra mk A - mot stakepunkt A (butikk)

Noe dårlig fall. Merkelig overgang ved gren som har kant I begge retninger!? dette er ikke gunstig.

Foruten dette er det ikke noe å bemerke.

Fra stakepunkt A - mot stakepunkt B

Dårlig fall samt kant bør utbedres. Sett bort ifra dette er det ikke noe og bemerke.

Fra stakepunkt B - mot fryserom

Fall bør utbedres eventuelt periodespyles.

Fra wc lager - mot stakepunkt B

Årsak for tilstopping er antatt dårlig fall samt nevnte kanter. Dette skaper friksjon og gir enda dårligere avrenning. Nevnte punkter gjennom hele rapporten bør utbedres eventuelt periodespyles.

Hilsen Magnus Storebø

Dette er en automatisk generert epost som ikke kan besvares. Skulle du ha spørsmål til innholdet i denne eposten er det mulig å nå oss på bri@norva24.no eller på telefon 55 93 37 00. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å spille av video rett fra rapport, da må videoen lastes ned og spilles av på enheten den er lastet ned på.