

(6)

remmo 20

2 etasje  
gulv 2 etasje glava trinnlydsplater , parkett på alle gulv ,  
loft etter isolert med 15 cm glava

nye vindu, ny isolasjon i ytter vegger 10 cm

nytt innertak, 240 cm takhøyde, skiftet ytterkledning mot sør

nye lekter og stålpanner på tak , nytt eletrisk , nye vannrør  
samt avløp

nytt kjøkken, nytt bad med wc

ny varmvannsbereder

skal innstalere varmepumpe

sette opp brannstige

1 etasje

nye vindu, etterisolering av ytter vegger 10 cm glava, skiftet  
ytterkledning på vegg mot sør  
innervegg mot sør har 5 cm plankevegg på innsiden

ny ytterdør, ny terassedør

nytt bad med wc, nytt kjøkken, parkett på alle gulv

ny varmvannsbereder

nytt eletrisk, nytt røropplegg

skal innstalere varmepumpe

remmo 20 vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp

Sverre A Larsen

(7)

Bolig.  
Remmo 20.  
5911 Alversund.



Bekreftelse:

Vi har byttet inntak, Sikringsskap i begge boenheter samt oppjustert den elektriske installasjonen til dagens standard

Med hilsen  
Kjetil Storheim.

  
Bergen 22.08.22.



8

Rognaldsen Eiendom

25. August 2022

Vi har utført rørlegger arbeid på Emma huset med G og Bnr 132/2,11 med utskifting av vann og  
avløpsrør med tilknytning til kommunalt vann og avløpssystem.

Thorleif Stendal

Thorleif Stendal

Daglig leder

# Arealer

## Enebolig

### Bruksareal BRA m<sup>2</sup>

Etasje	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
Loft	60	60	0	Gang , Bad , Soverom , Soverom 2, Stue/kjøkken	
1. Etasje	65	65	0	Kjøkken , Gang , Bad , Soverom , Felles Entré , Stue	
Kjeller	13	0	13		Kjellerrom
<b>Sum</b>	<b>138</b>	<b>125</b>	<b>13</b>		

### Byggetegninger og krav for rom til varig opphold

Det foreligger ikke tegninger

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei