

STEINLØE – FJELLSBØVEGEN 139 – ALVER KOMMUNE

DETALJFOTO INNVENDIG



Grindverk – søyle nordøst



Grindverk – søyle senter østvegg



Vegg mellom sentersøyle og dørsøyle venstre side



Steinløe – underetasje østveggen



Steinløe – underetasje vestveggen



Steinløe – underetasje mot sørøst



Steinløe – underetasje mot sørvest



Foto til venstre viser midlertidig understøtting av 3 gulvdragere. Det er de tre mot nord. (Gulvet i underetasjen er dekket av et formentlig tykt lag talle). Understøtting og talle har stått urørt siden jeg kjøpet gårdsbruket i 2021.