

**FOTO INNVENDIG – FALLEFERDIG BOLIGHUS FJELLSBØVEGEN 139
GBNR. 49/2 – ALVER KOMMUNE**



Gang – sett fra inngangsdør



Gang – sett mot inngangsdør



Gang – sett mot nord.



Gang – sett mot loftstrapp



Kjøkken – sett mot vest (fra gang)



Kjøkken – sett mot stue nord, og dels ut dør mot gang i høyre bildekant. (Vegg fra kjøkken mot stue nord er råtnet ned og mangler, og tapetvegg i bakkant på foto er vegg i etasjen over – på loftet – fordi loftsgulvet er falt ned i etasjen under).



Stue nord – mot nordvest

Foto viser mest gulv som er falt ned fra loftsetasjen, og loftsrommet i 2.etg.



Stue nord – mot nordøst



Stue sør – sett mot sørvest



Stue sør – sett mot sørøst



Stue nord – sett mot vest. Foto viser sikt mot 2 vinduer til venstre. Det er kjøkkenvindu og vinduet over – begge mot vest. De kan sees fordi både vegg mot kjøkken, og gulv mot 2.etg. er råtnet vekk. 2 vinduer kan også sees over hverandre til høyre, fordi loftsgulvet er falt ned en etasje. Det lyse området mellom vinduene til høyre og til venstre, er hull i råttent tak.