



TEGNFORKLARING

PROSJEKTERT	EKISTERENDE
VANNLEDNING	—
SPILLVANNLEDNING	—
OVERVANNLEDNING	—
KUM	○
BRANNVENTIL	●
SANDFANG m/ 4stk sprederer	⊗
SLUKRIST m/sandfangsbunn	⊞
TEIGRENSE	—
STEINMAGASIN	▭
INFILTRASJONSBELTE	▨

MERKNADER

INNHALING AV KUMMER PÅ UTFØRRES FOR ANEGGELSE AV VA-LEDNINGER.
 OVERDEKNING FRA TOPPDEKKE TIL TU-VL ER MIN 12M
 VED ENDELIG FASTSETTELSE AV KOTE PÅ TOPPDEKKE ANBEFALES DET EN REVURDERING AV KOTER PÅ LEDNINGER FOR Å SIKRE FROSTSIKRING OG NØDVENDIG DYBDE.

HENVISNINGER

- SE LUVÅ PROSJEKTS TEKNR.:
- SITUASJONSPLAN -VA H01
 - SITUASJONSPLAN -VA H02
 - SITUASJONSPLAN -FLOM & OVERVANNSPPLAN H02
 - PLAN & -PROFILTEGNING HOVEDTRASSE (øst-vest), PROFIL 0-119m H11
 - KJULTEGNING H51
 - PRINSIPPTEGNING VA-GRØFT, 2 NIVÅER G41
 - PRINSIPPTEGNING STEINMAGASIN 2, DETALJTEGNING G42
 - PRINSIPPTEGNING STEINMAGASIN 3, DETALJTEGNING G43
 - PRINSIPPTEGNING STEINMAGASIN 5, DETALJTEGNING G44

GRUNNLAG:

SITUASJONSPLAN 13.08.2022
 FREKKHAUG MÅLVEIT VAPLAN UKJENT
 NNTOTT T1 HØYDER 13.03.2022

FORELØPIG REV-2

Rev./opp. dato	Rev./opp. beskrivelse	Tegner	Kontroll	Rev./opp. dato	Rev./opp. beskrivelse	Tegner	Kontroll
2	30.10.2022	ENDRET TILBÆKKE M1 OG M2, LAGT TL. 451X SLIK I VEI	AWM	LDS	K.M.		
1	27.10.2022	ENDRET IJ. EPOST 25.10.2022 V/ Tommy Skarstein	AWM	LDS	K.M.		
0	14.10.2022	ARBEIDSTEIENING	AWM	LDS	K.M.		

Lagerseksjoner AS		Lagerseksjoner AS	
LAGERSEKSJONER MÅLVEIT		LAGERSEKSJONER MÅLVEIT	
SITUASJONSPLAN		SITUASJONSPLAN	
PLANTEGNING		PLANTEGNING	
LUVÅ PROSJEKT		Sjuktollen 73 1069 3 13 03 90	
		2022-035 H01	
		2	
		A	