



NGIB
Brannforebyggjande avdeling
5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00
TELEFAKS 56 37 51 09

Arkiv: 2014
Saksmappe: 4
Sakshandsamar: Ole Johan Ingebrigtsen
Dato: 27.01.2014

Knarvik Sjukeheim
v/Christina L Fosse
Kvendhushaugane 3-5
5914 Isdalstø

TILSYNSRAPPORT

Knarvik Sjukeheim

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggjandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Knarvik Sjukeheim	A20	90	
Adresse	Postnummer	Stad	
Kvernhusaugane 3	5914	Isdalstø	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
	19.01.2012	14.01.2014	

For objektet/verksemda møtte:

Brannvernleiar: Christina L Fosse
Eigar: Einar Færø
Verksemd:

Frå tilsynsmyndigheit møtte:

Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen
Branninspektør:

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 måned etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Vurdering og merknader til tryggleiken ved Knarvik Sjukeheim:

Generelt

Det organisatoriske brannvernarbeidet fungerer godt ved Knarvik sjukeheim. Det er ny brannvernleiar sidan siste tilsyn, som har laga seg gode rutinar for eit godt brannførebyggjande arbeid.

Dokumentasjon av bygget

Det manglar framleis dokumentasjon på kvifor ikkje rømningsvegane er sprinkla. Som tidligare rapportar har påpekt står det i brannteknisk konsept for Knarvik sjukeheim at alle opne oppholdsrom i rømningsveg skal sprinklast. Dette er ikkje gjennomført, så her må eigar gje ein tilbakemelding på kvifor dette ikkje er gjort.

Ettersyn og vedlikehald

Det er ikkje gjennomført kontroll av sløkkjeutstyr i 2013.

Øving og opplæring

Blir gjennomført og dokumentert.

HMS systemet

Er ok.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifta og HMS-forskrifta.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

OBJEKTET HAR AVVIK SOM KAN GJE VARSEL OM PÅLEGG

Punkta under er peika på i tidlegare tilsynsrapport, og skal særskild skrivast om i tilbakemeldinga. Dersom punkta ikkje vert retta innan 3 md. frå dato på denne rapporten, vil Brannsjefen vurdere pålegg eller andre tiltak i samsvar med "lov om brannvern" § 37-40, samt § 42.

Brannvernet kjem til å følgje opp denne saka med kontroll av tilhøva innan 6 md.. Desse punkta er:

Avvik 1 Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt

Avvik 2 Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande

Avvik 1: Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt ...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 2-1.

Kommentar:

Bygget er ikkje bygd i samsvar med ferdigattest og/eller Føresetnadar for bygget:

- Branncellebegrensande dørar er ikkje tilfredsstillande: Det manglar dørlukkare på nokon branncellebegrensande dørar inn til lager for tøy, og til rommet der oksygen er lagra. Dette førar til at dørene vert ståande i open stilling.
- Det manglar sprinklaranlegg i opne rom i rømmingsvegen.

Avvik 2: Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande ...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 2-3

Kommentar:

Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande ryddige. Gjelder rømmingsvegen frå amfiet.

Rømmingsvegane er ikkje tilgjengeleg utan bruk av nøkkel. Gjelder rømmingsvegen frå amfiet.

MERKNADER

Merknad 1:

Det har ikkje vore gjennomført kontroll av sløkkjemidlar i 2013. dette må gjennomførast og dokumenterast.

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14
Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsb.no)

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.

TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

**Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**


Neste tilsyn vert gjennomført i 2015

Med førebyggjande helsing

**Brannsjef
i
Lindås kommune**


Karl Johannes Romarheim

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling
N G I B**


Ole Johan Ingebrigtsen