

---

**Fra:** Dag-ove Njøtøy <d-ov-n@online.no>  
**Sendt:** 6. mai 2014 22:05  
**Til:** Statens vegvesen region vest; Postmottak Lindås  
**Emne:** Problemrapport: Bro /asfalt

Til Statens vegvesen region vest og Lindås,

[ Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken. ]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se en kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/23874>

-----

Navn: Dag-ove Njøtøy

Epost: [d-ov-n@online.no](mailto:d-ov-n@online.no)

Kategori: Hull i vei

Tema: Bro /asfalt

Detaljer: Overgang mellom asfalt og bro er ekstremt dårlig . Ved sykling er det stor fare for punktering / velt

Breddegrad: 60.568839371791

Lengegrad: 5.3785482945097

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Leknesvegen (391)

-----

Svar på denne eposten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,  
FiksGataMi-gruppen

[ Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende epostadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger om du har noen. ]