

Bilder fra eiendommen før og etter ferdigstilling av uteområde.



Avsett plass for garasje. Plate ferdigstøpt. Terrang ikkje ferdig avslutta. Yttervegg mot garasje ikkje ferdig avslutta. (Kan først gjerast når garasje er oppført.)





Frå sørsida



Oppbygd
terreng.
Mangler
avslutning av
trapp og
sikring.



Fra eigar.
Det er satt opp
delvis sikring .





Bakside av
huset




Skråning mot
garasje





Ferdigstillelse
av vindu
utvendig
nordside
gjennstår.



LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	185/304

