



## Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

NGIB  
Stølen 7  
5911 ALVERSUND  
Tlf: 56 37 50 00

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogi@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Myking Skule  
v/Nils Kvalvågnes  
5957 Myking

Dykkar ref:

Vår ref:  
2016\32

Saksbehandlar:  
Gunn-Torhild Ramslien

20.12.2016

### Tilsynsrapport

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) gjennomførte branntilsyn den 08.11.2016 på Myking Skule.

Tilsynet vart utført i medhald av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernlova) § 13 andre ledd og Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (forskrift om brannførebygging) §§ 14–22.

Sikkerheitsnivået i objektet er vurdert etter krav i førebyggjandeforskrifta og HMS-lovgivinga.

Til stade ved tilsynet:

For verksemd/bruker: Nils Kvalvågnes

For brannvesenet: Ann-Therese Strønen og Gunn-Torhild Ramslien

### Innleiing

Føremålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemd/brukar av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheita. Frå brannvesenets side vart det lagt vekt på å foreta ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverke sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av utbroten brann. Vi gjer dykk merksam på at dette ikkje er fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil/manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om brannførebygging jf. §§ 4–13.

Tilsynet omfattar blant anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for redning- og sløkkjeinnsats
- at internkontroll ved verksemda er føremålstenleg på sikkerheitsområdet
- at vedlikehaldsrutinane vert utført

### Omfang

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av tidlegare tilsynsrapportar, internkontrollrutinar, brannteknisk dokumentasjon og teikningar. Deretter vart det teke ein stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krava er oppfylt.



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling  
NGIB  
Stølen 7  
5911 ALVERSUND

### **Oppfølging etter siste gangs tilsyn**

Førre branntilsyn vart utført: 10.11.2015.

Førre tilsyn var tematisyn med fokus på det organisatoriske arbeidet ved verksemda (øvingar, rutinar, og liknande).

### **Generelt**

Branntryggleiken er godt ivaretatt ved Myking skule. Det vert gjennomført regelmessige brannøvingar, ofte når brannvesenet er på besøke. NGIB ser at rutinane ved evakuering fungerer godt, både for dei tilsette og elevane ved skulen.

### **Definisjonar:**

AVVIK:

Brot på krav fastsatt i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivinga.

MERKNAD:

Forhold som tilsynsmyndigheitene meiner det er riktig å påpeike for å ivareta helse, miljø og sikkerheit, og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

KOMMENTARAR: Utfyllande opplysningar om avvik eller funn som beskriv dei faktiske forholda ved objektet.

### **Avvik**

Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

#### **Avvik 1**

Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 4 og 10

Kommentarar:

Dette er avvik knytt til eigar av bygget: Det manglar ferdigattest/bruksløyve og anna bygg og brandokumentasjon, i tillegg til brannvern teikningar som inneheld brannskille. Dette lyt brukar av bygget ha tilgjengeleg i sin brannperm.

#### **Avvik 2**

Rømmingsvegar er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 5 og 10

Kommentarar:

Rømmingsvegane er ikkje tilfredsstillande ryddige. Det står kjøleskap i rømmingsveg/trappegang mellom kjellar og 1. etasje. Rektor informerer om at trappegangen ikkje blir brukt som rømmingsveg, men sidan det framleis er merka som rømmingsveg, er dette eit avvik. Dersom avviket skal fjernast, må det gjerast ein ny brannteknisk vurdering av rømmingsvegane på skulen.

### **Merknader**

Følgjande forhold vart påpeika under tilsynet:

#### **Anmerkning 1**

Rømmingsvegane er ikkje tilstrekkeleg ryddig. Det er plassert mykje møblar i rømmingsveg i korridor frå gymnastikksal. Rektor informere om alle møblane i rømmingsvegen blir fjerna ved større arrangement i gymnastikksalen. NGIB ber derfor om ei skriftlig rutine på at dette vert gjort.



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling  
NGIB  
Stølen 7  
5911 ALVERSUND

### Oppsummering/avsluttande møte

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.  
Det var einigheit om at eigar/verksamd/bruker finn løysing for å retta opp avvik som er gitt i rapporten.

### Attendemelding

Med tilvising til forskrift om brannførebygging jf. § 18 og retting for myndigheitsutøving ved tilsyn utført av brann- og feiarvesen, ber brannvesenet om ein skriftleg attendemelding med framdriftsplan som syner korleis og når påpeika avvik vil verta retta. Framdriftsplan skal sendast innan 13.02.2017 til:

**NGIB Førebyggjande avdeling  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ**

Neste tilsyn vert gjennomført i 2017.

Med førebyggjande helsing

**Nordhordland og Gulen interkommunale  
brannførebyggjande avdeling**

**NGIB**

**Brannsjef**

**i**

**Lindås kommune**

Gunn-Torhild Ramslien  
Inspektør

Karl Johannes Romarheim

Kopi: Lindås Kommune, Kvernhusmyrane 41, 5914 Isdalstø

