



## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>		Foretak		Org.nr		Signatur, ansv. kontrollerende	
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 137	Bnr. 775	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås Kommune	Adresse Galleråsen
			Postnr. 5914	Poststed ISDALSTØ			

Kontrollbeskrivelse		Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Betong	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) Fronta Bygg Bergen AS 911833646					
Stål	Fronta Bygg Bergen AS 911833646					
Energi	Fronta Bygg Bergen AS 911833646					