



<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjon råk</li> <li>Drensløping</li> <li>Overtram</li> <li>Pumpeledning vann</li> <li>Sjelløp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utdrensning</li> <li>Terrengfalle første</li> <li>Konstruksjonspunkt</li> <li>Skjelløp</li> <li>Samlet skjelløp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vannings</li> <li>Svart vann</li> <li>Høyteforhåll</li> <li>Gravplass</li> <li>Industri</li> <li>Alder bygg</li> </ul>
<p>Beløpshet og hovder må oppfattes som orienterte.</p>		
	<p>Lindås kommune Grodås stredning</p>	<p>100m</p> <p>N</p> <p>Skala 1:500</p>
<p>Dato: 2017.12.22</p> <p>Rev: 111</p>	<p>Ortofoto 192/5</p>	