
Fra: Tor-Bjørn Fanebust <tobben48@gmail.com>
Sendt: tirsdag 23. oktober 2018 14:19
Til: BKK-kundepost
Kopi: Postmottak Lindås; Arve.Aasland@hfk.no
Emne: 17/13724 Svar - Spørsmål vedk veglys
Vedlegg: image001.png; ATT00001.htm; image001.png; ATT00002.htm; Svar - Spørsmål vedk veglys(1).pdf; ATT00003.htm; Vedlegg - veglys ved Fonnebostvegen 311(1).pdf; ATT00004.htm; Sporsmal fra Tor-Bjorn Faneb ust - vedk veglys(256803).pdf; ATT00005.htm; Svar - Spørsmål vedk veglys(1).pdf; ATT00006.htm; Vedlegg - veglys ved Fonnebostvegen 311(1).pdf; ATT00007.htm; Sporsmal fra Tor-Bjorn Faneb ust - vedk veglys(256803).pdf; ATT00008.htm

Vennligst steng lys som nevnt under, og fjern stolpe og ledning.

Helsing Tor-Bjørn Fanebust

Videresendt melding:

Fra: Tor-Bjørn Fanebust <tobben48@gmail.com>
Emne: Re: 17/13724 Svar - Spørsmål vedk veglys
Dato: 21. august 2017 kl. 13:41:53 CEST
Til: arve.aasland@hfk.no

Ventar på svar.

mvh Tor-Bjørn

13. jun. 2017 kl. 08.45 skrev Tor-Bjørn Fanebust <tobben48@gmail.com>:

Iljg avtale.

Videresendt melding:

Fra: Irene Nærbø Wilhelmsen
<Irene.Wilhelmsen@lindas.kommune.no>
Emne: 17/13724 Svar - Spørsmål vedk veglys
Dato: 12. mai 2017 kl. 10.58.26 CEST
Til: "tobben48@gmail.com" <tobben48@gmail.com>

Sjå vedlegg

<Svar - Spørsmål vedk veglys(1).pdf>
<Vedlegg - veglys ved Fonnebostvegen 311(1).pdf>
<Sporsmal fra Tor-Bjorn Faneb ust - vedk veglys(256803).pdf>

Videresendt melding:

Fra: Arve Aasland <Arve.Aasland@hfk.no>

Emne: SV: 17/13724 Svar - Spørsmål vedk veglys

Dato: 22. august 2017 kl. 16:04:29 CEST

Til: Tor-Bjørn Fanebust <tobben48@gmail.com>

Hei;

Då har det komen eit svar frå Statens Vegvesen som fag etat som fylgjer:

Sitat:

Belysningen i området på Fv400 det søkes om driftsmidler til, tilfredsstillende ikke belysningsstekniske krav iht håndbok N100 som trafikk sikringstiltak. Det er for stor avstand mellom armaturer på strekningen, og på tilsendt bilde ser det ut som at armaturene i området er gamle.

Et belysningsanlegg skal ha sammenhengende lys over en lengre strekning som er definert til være minimum 500m for å være tilfredsstillende.

Videre skal belysningsnivået i vegbanen være minimum 0,75 cd/m² og armaturer skal være av nyere dato som gir et godt lysutbytte.

Sitat slutt!

Dette tyder at Statens Vegvesen ikke har interesse av å overta ansvar for strøm rekninga for veglyset.

Hordaland fylkeskommune sitt råd til deg er då å si opp abonnementet med BKK, og be dei fjerne lyspunktet.

Venleg helsing

Arve Aasland

Spesialrådgjevar / Prosjektleder

Samferdselsavdelinga | Vegseksjonen