


Vedlegg 1 Bilder Nedre Alver 28A & 28B – Alversund




EE avfall



Prøvepunkt P1 krom 6



Prøve P1 pcb + krom 6 ?



Prøve P2 asbest ?



Vinduer merket klorparafiner



Gulvbelegg merket ftalater

Vedlegg 1 Bilder Nedre Alver 28A & 28B – Alversund



EE avfall




Prøvepunkt P2 av rørisolasjon




Gulvbelegg som er restavfall



Ventilasjonskanal inneholder asbest



EE avfall



EE avfall

Vedlegg 1 Bilder Nedre Alver 28A & 28B – Alversund



Vegg oppbygging garasje



Gulv (sand) i garasje



Ståltak plater garasje



Vegg + stålplater garasje



Ventilasjonskanal asbest



Oppbygging gulv etc.

Vedlegg 1 Bilder Nedre Alver 28A & 28B – Alversund




Himling stue – huntonitt




Oppbygging yttervegg



Oppbygging etasje skille



Div EE avfall + vannrøyr



Himling merket huntonitt



Gulv merket laminat