

Rapport fra inspeksjon

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dato: 07.11.2017 | Oppdragsgivers referanse: | Avrenning | Operatør DH | Streknummer: 2 | Ledningsidentitet: |
| Tilstede | Inspeksjonsbil | Kameratype | Meter start: | Standard: | Skadepoeng: 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype: Spillvann | Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagingsmedie: | Oppstrøms: S2 Nedstrøms: S3 Insp. retning: Medstrøms Insp lengde (m) : 23,87 m |
|---|--|---|

| | |
|---|---|
| Rengjort: Formål: Sluttkontroll for nyanlegg Type foring : Foringsmateriale : | Insp metode: Rørinnspeksjon med videokamera Vannreg tiltak: Dimensjon: 150 mm Rørmateriale: Plast |
|---|---|

Anmerkning :

| 1:195 | Posisjon | Kode | Observasjon | MPEG | Foto | Vann |
|-------|----------|------|-----------------------|----------|-------------------------------------|------|
| | 0,00 | SI | Start inspeksjon - | 00:02:36 | 2_1_1_071120 17_200514_A.j pg | 0% |
| | 23,87 | IF | Inspeksjon fullført - | 00:03:25 | | 0% |

Foto fra inspeksjonDato :
07.11.2017

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Alver BryggeStreknummer :
2

Ledningsidentitet:

Foto: 2_1_1_07112017_200514_A.jpg
0m, Start inspeksjon -