

Arbeidsplass: **Øystein Andersen**  
 Byggetrinn: **1. Etasje** av **1. Etasje** med **10 m²**  
 Byggdato: **1978**

Byggespesial (redaksjon)	Matrikel.	Gnr.	Bnr.	Parcell nr.
Holteit sørøstre	133	55		
Arealstørrelse m²	Oppgitt av byggm.	Oppnadsdato	Bygningstridsels alder, bygningssjefens vedtek	
Nybygg	Bustadhús	24.4.78	dag 22.8.78	sek 410/78
Oppgitt nummer, telefon		Adresse		telefon
Øystein Andersen	5122 ALVERSTRAUMEN			
Ansættelsen, nummer	Adresse			telefon
Byggm. Karl Rødland	St. Yngst. 56, 5000 BERGEN			telefon
Ansættelsen, nummer	Adresse			
"	"	"	"	"

**Arbeidet sett i gang i juni 1979**

Arbeidet er ikke startet. I anledning av byggdokumentasjon blir det henvendt spesiell oppmerksomhet til følgende:

har vært bygd

har følgende del av nærværende bygget

I endepunktet skal bygningen være av takvannsnedløp, slik at vannet kan løke fra underlaget av arbeidet og utspitt.

- Der feieluke i kjeller kommer nærmere treverk ø nn 30 cm, må der oppsettast mur mellom feieluke og treverk.
- Det må monterast friskluftsventilar i alle kjellarhoder.
- Takvannsnedløp skal først burt fra grunneuren.

*Er utført*

*15.11.14*

*Ragnar Steinsund*

**Brodrene Steinsund DA/AS**

org: 987457074/996293793

Ragnar 91187180

Gangstovegen 6, 5911 Alversund

Dette arbeidet var ikke fullført innen **1.6.80**

*I sandalstø* **dag 9.1.80**

Ansættelse:

byggmesteren

ansættelse

universitetsopphold

byggm. i reguleringskåret

Heradskassen

Vestlandsbanken

for

**BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS**

Byggmester

*Bjarne Nyhammer*  
 Bjarne Nyhammer  
 bygn.kontrollor