



BILDER FRÅ SYNFARING OG FRÅ EIGAR





Framsida med mur ut mot veg. Mur er opplyst omsøkt og godkjent i kommunen.






Avsett plass for garasje. Plate ferdigstøpt. Terreng ikkje ferdig avslutta. Yttervegg mot garasje ikkje ferdig avslutta. (Kan først gjerast når garasje er oppført.)

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	185/304
23. 01. 2014	
Ark. saksnr.	Løpenr.
13/2760	
Saksnr.	Tilgangskode
L1AMOL	

	<p>Frå sørsida</p>				
	<p>Oppbygd terreng. Mangler avslutning av trapp og sikring.</p>				
	<p>Fra eigar. Det er satt opp delvis sikring .</p> <div data-bbox="1110 1541 1502 1870" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>LINDÅS KOMMUNE</b></p> <p>Klassering 185/304</p> <p style="text-align: center;">23. 01. 2014</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ark. saksnr 13/2760</td> <td style="width: 50%;">Løpenr.</td> </tr> <tr> <td>Saksnr. HAMOL</td> <td>Tilgangskode</td> </tr> </table> </div>	Ark. saksnr 13/2760	Løpenr.	Saksnr. HAMOL	Tilgangskode
Ark. saksnr 13/2760	Løpenr.				
Saksnr. HAMOL	Tilgangskode				

	<p>Baksida av huset</p>
	<p>Skråning mot garasje</p>

<b>LINDÅS KOMMUNE</b>	
Klassering	185/304
23. 01. 2014	
Ark. saksnr.	Løpenr.
13/2760	
Saksnr.	Tilgangskode
L1AMOL	

	<p>Skråning mot garasje mangler sikring</p>
	<p>Frå eigar Eigar har i ettertid satt opp sikring mot skråning/skren t ned mot garasje.</p>
	<p>Frå eigar - sikring</p>

<b>LINDÅS KOMMUNE</b>	
Klassering	185/304
23. 01. 2014	
Ark./saksnr.	Løpenr.
13/2760	
Saksnr.	Tilgangskode
121010	



Vindu i vegg  
bakside og  
knotteplast er  
ikkje  
ferdigstilt.



Ferdigstillelse  
av vindu  
utvendig  
nordside  
gjennstår.

<b>LINDÅS KOMMUNE</b>	
Klassering	185/304
23. 01. 2014	
Ark. saksnr.	Løpenr.
13/2760	
Sakeri.	Tilgangskode
LAMON	