



N G I B
Brannførebyggjande avdeling
5914 ISDALSTØ
TELEFON 56 37 50 00
TELEFAKS 56 37 51 09

Arkiv: 2014
Saksmappe: 3382
Sakshandsamar: Ole Johan Ingebrigtsen
Dato: 17.12.2014

Myking Skule
v/Nils Kvalvågnes
5957 Myking

TILSYNSRAPPORT **Myking Skule**

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Myking Skule	A40	41	37/13
Adresse	Postnummer	Stad	
Skauevegen 3	5957	Myking	

Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn
Lindås Kommune v/eigedomsavdelinga	07.11.2013	13.11.2014

For objektet/verksemda møtte:

Brannvernleiar: Nils Kvalvågnes

Eigar:

Verksemde:

Frå tilsynsmyndighet møtte:

Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen

Branninspektør:

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branngryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er også å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Dette tilsynet tar før avvik som er i den førre rapporten.

Vurdering og merknader til tryggleiken ved Myking Skule:

Generelt

Branntryggleiken er framleis godt ivaretatt ved Myking skule. Det vart gjennomført jamlege øvingar, og både dei tilsett og elevar visar forståing av eit godt brannførebyggjande arbeid.

Dokumentasjon av bygget

Ferdigattest er etterspurt hjå eigar.

Instruksar og planar

Det er ein dør i gymsal som er for smal. Det er likevel tilstrekkeleg rømmingsbredde totalt sett i gymsalen. Det er særsviktig med gode rutinar og instruksar i samband med arrangement.

Det er også ein dør i rømningsveg som har låsekapp på innsida. Det må vera rutinar for å kontrollera at denne døra til einkvar tid er opplåst ved arrangement.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifter og HMS-forskrifter.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

OBJEKTET HAR AVVIK SOM KAN GJE VARSEL OM PÅLEGG

Punkta under er peika på i tidlegare tilsynsrapport, og skal særskild skrivast om i tilbakemeldinga.

Dersom punkta ikkje vert retta innan 3 md. frå dato på denne rapporten, vil Brannsjefen vurdere pålegg eller andre tiltak i samsvar med ”lov om brannvern” § 37-40, samt § 42.

Brannvernet kjem til å følgje opp denne saka med kontroll av tilhøva innan 6 md.. Desse punkta er:

Avvik 1 Dokumentasjonen av bygget er ikkje tilfredsstillande

Avvik 2 Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt

Avvik 1: Dokumentasjon av bygget er ikkje tilfredsstillande ...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifter § 2-1 og § 3-1

Kommentar: Det manglar:

- Brannverteikning som inneheld oversikt over brannskille.

Avvik 2: Branninstruksane/planane er ikkje tilfredsstillande

...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifa § 3-1 og § 3-4, HMS-forskrifa § 5, 2. ledd pkt 5 og 6

Kommentar: Det manglar:

- Oppslag om maksimalt personal i forsamlingslokale

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik eller kommentarar i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsbn.no)

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.

TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

**Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Neste tilsyn vert gjennomført i 2015

Med førebyggjande helsing

Brannsjef
i
Lindås kommune

Karl J. Romarheim
Karl Johannes Romarheim

Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling
N G I B

Ole Johan Ingebrigtsen
Ole Johan Ingebrigtsen