

Service rapport, KLARO renseanlegg

Anlegg: 150 Dato: 18.03.2015
26-January-2016

Kundenr.: 10249 (150)
Navn: Trond Helge Vabø
Adresse: Skauveien 546
5957 MYKING

Tlf. privat: 55 24 10 19
Tlf. arbeid:
Tlf. mobil: 92 08 08 69
E-post:

LINDÅS KOMMUNE	
Klasser:	
25. 01. 2016	
Ansvarlig:	15/3619
Selv:	
Tilleggsnotat:	

Anlegg

Anleggsnr.: 150 Montert av: Adresse: Skauveien 546
Serienr.: 2004 0743 Lev. dato.: None None
Type: EW-4-1-B Oppstart: 20.04.2005 Kommune LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 5 / 0 Gnr. / Bnr. 44 / 12

Service

Dato: 18.03.2015
Utført av: Ole Geir Mortensen
Fylte kjemikalier: None liter

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:
Beholderen er tett mot uteveggen:
Skillevegger i orden:
Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:
Lufting ventil (blå) 2:
Utløpshevert ventil (sort) 3:
Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting: God luftrotasjon
Jevn lufting:
Oksygen: 7.19 %

Slam

Slamdybde: 10 cm
Sedimenteringsprøve: 20 cm
Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: 2929 timer
Lufting ventil 2: 56947 timer
Avløp ventil 3: 2966 timer
Slamhevert ventil 4: 437 timer
Totalt: 63279 timer

Kompressor

Filter skiftet:
Lameller skiftet:
Kompressor i orden:
Vifte i orden:
Bredde: mm

Prøve

Prøvetidspunkt:

Anleggsplass

Prøvebeholder:

SBR-reaktor:

Transport

Max 4°C:

Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam:

Lukt

Lukt:

Råtten:

Jordlukt:

Farge

Farge:

Beige:

Brun:

Grums

Grums:

Ikke gjennomiktig:

Målte verdier

Vanntemperatur: None °C

Lufttemperatur: None °C

SS:

NH4-N: mg/l

Fosfor: 0.49 mg/l

BOF: None mg/l

KOF: None mg/l

Diverse

Servicebok i skapet:
Programmert:
Feil er rettet:
Notert i serviceboken:
Slamtømming best. av:

Notater

Tett i kjemikalier Pompe Ok nå.