



FRAMO FLATØY AS
Flatøyvegen 24
5918 Frekhaug

Saksbehandler:
Ingrid Torsnes

Rapport fra inspeksjon ved Framo Flatøy AS

Kontrollnummer: 2019.075.I.FMVL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Tom Lilleskare
Torgeir Nesse

Fra Fylkesmannen i Vestland:

Ingrid Torsnes
Britt Solheim, Roba Al Serhan

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Frank Mohn Flatøy AS den 29. mai 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Noen vilkår i tillatelsen er ikke fulgt
- Internkontrollen har mangler
- Det er ikke vurdert om ventilasjonsfiltre i malingskabinettet er farlig avfall

Anmerkninger:

- Kartlegging av utslipp skal rapporteres innen 1. juli 2019

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Ingrid Torsnes
kontrollør

Sissel Storebø
seksjonsleiar

Kopi til: Meland kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRAMO FLATØY AS	
Organisasjonsnr.: 974113414	Eies av: 917957959
Bransjenr. (NACE-kode): 28.130 - Produksjon av pumper og kompressorer ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Frank Mohn Flatøy AS	Anleggsnr.: 1256.0007.01
Kommune: Meland	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling	
Tillatelse gitt: 24.02.2011	Sist endret: 28.01.2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av en nasjonal kontrollaksjon i virksomheter som driver med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier
- Grunnforurensning
- Sikring mot akutte utslipp

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Frank Mohn Flatøy AS plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Frank Mohn Flatøy AS innen 1. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestland v/Ingrid Torsnes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. mai 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Frank Mohn Flatøy AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Noen vilkår i tillatelsen er ikke fulgt

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 25. februar 2011, sist endret 28. januar 2019

Kommentarer til regelverket:

Utslipp til vann

Bedriften skal ikke ha utslipp av prosessvann. Dette gjelder også for forbehandling som avfetting av stål før beising, jf. tillatelsen punkt 3.1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Delevaskemaskin

Produksjonsdeler blir vasket i en egen vaskemaskin med såpe som er tilpasset oljeutskiller. Når vannet er skittent blir det sluppet ut via oljeutskiller. Dette blir gjort maksimalt en gang i måneden.

Penetrant testing

Det blir brukt et rødt fargestoff for å sjekke om produktene har overflatefeil. Dette fargestoffet blir deretter spylt ut via oljeutskiller.

Testanlegg for pumper

Pumper blir testet i 3 tette kar med et volum på 100 000 liter på hvert kar. Med jevne mellomrom blir oljeholdig vann på toppen tatt av, og dette blir transportert til utslipp via oljeutskiller.

Forbehandling

Større deler blir spylt utendørs, og man bruker såpe. Spylevannet går til oljeutskiller.

En oljeutskiller er ikke konstruert for å rense annet enn oljeholdig avløpsvann. Man må unngå å bruke produkter eller kjemikalier som gjør at det dannes oljeemulsjoner som reduserer funksjonen til oljeutskilleren. Virksomheten har ikke vurdert hvilken effekt såpen eller tilføring av penetrant holdig avløpsvann har på oljeutskilleren. Man har heller ikke vurdert om oljeutskillerne er dimensjonert for tilkjørt oljeholdig avløpsvann.

Virksomheten har ikke søkt om tillatelse til disse utslippene.

Avvik 2

Internkontrollen har mangler

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 og 7

Kommentarer til regelverket:

Risikovurdering for ytre miljø

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer for utslipp til ytre miljø og på bakgrunn av dette vurdere risiko. I tillegg skal det utarbeides tilhørende planar og tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal omfatte alle aktiviteter som kan føre til forurensning av vann, grunn og luft.

Rutiner for ytre miljø

Virksomheten skal utarbeide rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal være skriftlige.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Virksomheten kunne ikke legge frem risikovurdering for bl.a.:

- Lagring av kjemikalier i IBC-tanker i rom med sluk og avrenning til oljeutskiller
- Lagring av tønne med skjærevæske uten oppsamlingsarrangement og med avrenning til oljeutskiller
- Utslipp av brannskum i forbindelse med brannøvelse
- Utslipp av olje til sjø fra testanlegg for pumper

Virksomheten har etablert internkontroll med tilhørende rutiner. Flere av disse rutinene er ikke oppdatert til dagens drift. Dette gjelder bl.a. rutine for farlig avfall.

Avvik 3

Det er ikke vurdert om ventilasjonsfiltrene i malingskabinettet er farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-2, jf. forurensningsloven § 32

Kommentarer til regelverket:

Avfallsbesitter har ansvar for å vurdere om avfallet omfattes av bestemmelsene i kapitlet om farlig avfall. Ansvaret gjelder så langt avfallsbesitter burde mistenke at avfallet skal klassifiseres som farlig avfall.

Den som produserer næringsavfall skal sørge for at avfall blir levert til lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32

Avviket er basert på følgende observasjoner:

Ventilasjonsanlegget i malingskabinettet har filtre i gulvet. Ved bytte av filter, så blir dette levert som restavfall. Det er ikke tatt prøver av filterne for å avklare hvor disse skal leveres.

Ved at man ikke har vurdert om dette er farlig avfall, er det ikke mulig å vurdere hva som er lovlig avfallsanlegg, jf. forurensningsloven § 32.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Kartlegging av utslipp skal rapporteres innen 1. juli 2019

Kommentarer:

Virksomheten skal i henhold til tillatelsen ha kartlagt utslipp til luft og vann og rapportere på følgende innen fristen 1. juli 2019:

- Utredning av utslipp av prioriterte miljøgifter, jf. punkt 13.1
- Utredning av diffuse utslipp, jf. punkt 13.2
- Revisjon av program for utslippskontroll, jf. punkt 13.5
- Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. punkt 13.7

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- forurensningsloven
- produktkontrollloven §§ 3 og 3a
- forurensningsforskriften
- avfallsforskriften
- internkontrollforskriften
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen