

Ho1, balkong fra fasade Sør/øst blir flyttet frem på siden av eksisterende, inn mot hjørnet.

Vinduer og altandør med balkong utgår, og erstattet med vinduer.

Fasade nord/vest:

U01, 2stk terrassedør blir erstattet med vindu.

1stk vindu blir erstattet med en ytterdør.

Ho1, 1stk ekstra vindu.

Plan 1 etasje, ny planløsning.

Plan 2 etasje, ny planløsning.

Plan 3 etasje, som eksisterende.

Dette er det som er forandret i forhold til rammeløyyvet.

Håper du har fått svar på spørsmålene dine?

Link Arkitektur fikk jeg ikke kontakt med i dag, prøver igjen i morgen.

Ring meg viss du lurer på noe.

Mob.tlf 920 98 666.

Med vennlig hilsen

Seim & Tjore Bolig AS



Sveinung Seim