

Service rapport, KLARO renseanlegg

Anlegg: Dato 439: 09.03.2016

Kundenummer: 12464 (439)

Tlf. privat: 56170710

Navn: Bjørn Skarsvåg

Tlf. arbeid:

Adresse: Røysetvegen 100

Tlf. mobil: 97149755

5918 FREKHAUG

E-post:

Anlegg

Anleggnr.: 439

Montert av:

Adresse: Røysetvegen 102

Serienr.: 2006 1870

Levert dato:

5918 FREKHAUG

Type: EW 4-1-B kl.1

Oppstart: 28.08.2009

Kommunenavn MELAND i Hordaland

Str. / Pers.: 5 / 0

Gnr. / Bnr. 13 / 4

Service

Dato: 09.03.2016

Utført av: Ole Geir Mortensen

Fylte kjemikalier: 20 liter

TilstandskontrollSkillevegg mellom SS+SBR ikke tett: Beholderen er tett mot uteveggen: Skillevegger i orden: Korrosjonskader: **Maskineri**Fyllingsventil (rød) 1: Lufting ventil (blå) 2: Utløpshevert ventil (sort) 3: Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4: **Lufting**Lufting: **God luftsirkulasjon**Jevn lufting: Oksygen: **8.61 %****Slam**Slamdybde (cm): **0 cm**Sedementeringsprøve: **10 cm**Tømming nødvendig: **Styring**Fylling ventil 1: **1566 timer**Lufting ventil 2: **20007 timer**Avløp ventil 3: **1562 timer**Slamhevert ventil 4: **139 timer**Totalt: **23274 timer****Kompressor**Filter skiftet: Lameller skiftet: Kompressor i orden: Vifte i orden:

Bredde: mm

Prøve

Prøvetidspunkt:

AnleggsplassPrøvebeholder: SBR-reaktor: TransportMaks 4°C: Frosset: **Visuell inspeksjon**Flyteslam: **Ingen**LuktLukt: **Svak**Råtten: Jordlukt: FargeFarge: **Ingen**Beige: Brun: GrumsGrums: **Ingen**Ikke gjennomskiktig: **Målte verdier**Vanntemperatur: **None °C**Lufttemperatur: **None °C**

SS:

NH4-N: **mg/l**Fosfor: **0.19 mg/l**BOF: **None mg/l**KOF: **None mg/l****Diverse**Servicebok i skapet: Programmert: Feil er rettet: Notert i serviceboken:

Slamtømming best. av:

Notater

Normalt i tank