



Notat

Til

Kopi til:

Saksbehandler: Teknisk forvaltning/Torbjørn Helgeland

Vår referanse: 17/1386 - 19/18350 / Gbnr-29/59, HistSak-11/3059, 17/319

Dato: 03.10.2019

Emne: 29/59 - Gjerstad - Synfaring 12.09.2019.

Osterøy kommune ved Sture Helle og Torbjørn Helgeland føretok synfaring på situasjon vedrørende oppført mur ved elvestreng i «Hovdaelva» på Hovden. Det var nedbør og god vassføring i elva.



Oversikt sett frå syd



God vassføring



Til tross for god vassføring var det ikkje særleg høg vassføring på lågt punkt i elvesvingen, men var på veg inn mot marka



Til tross for eksisterande naturlege hinder, som var før muring, renn vatnet godt unna grunna godt fall. Biletet teke motstraums muren



Bilete teke nedstraums frå ulovleg oppført mur. Nedfall av tre i elvelaup gjev stor fare for oppdemming



Eksisterande naturlege stengsler



Ulovlege stengsler som 110 mm slange på tvers i elvelaupet som bremser vatnet på kritiske punkt



Lågt terreng på nordsida nedstraums som er buffersone ved auka vasstand