



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

NGIB
Stølen 7
5911 ALVERSUND

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogj@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no
Gunn T. Ramslien	45 44 03 23	ligura@lindas.kommune.no

Fløholmen
Fløholmen AS

5937 Bøvågen

Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandlar: 12.04.2018
2018/16 Ole Johan Ingebrigtsen

Tilsynsrapport

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) gjennomførte tilsyn den 09.04.2018 i Fløholmen A/S sine lokalar saman med BKK Elsikkerhet AS og Arbeidstilsynet .

Innleiing

Dette tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annakvart år. Hensikta med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over risikofaktorane og har handlingsplaner for å redusere risikoen knytt til disse.

Tema for tilsynet er hjemlet i Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 og 7 som setter krav til at virksomheter skal kartlegge, lage planer og gjøre tiltak for å redusere risiko og ha rutinar for avviks handtering. Målet med tilsynet er at virksomhetene skal ha en oversikt over de viktigaste farar og problemer og ha handlingsplaner for å redusere risikoen knytt til disse. De skal også iverksetta rutinar for å avdekke, rette opp og førebygge brot på regelverket.

I

Tema i tilsynet var:

- Kartlegging av farar og problema
- Vurdering av risiko
- Planer og tiltak
- Rutinar for å forhindre brot på regelverket

Til stade ved tilsynet:

For eigar: Håkon Cakariassen
For verksemd/bruker: Håkon Cakariassen
For brannvesenet: Ole Johan Ingebrigtsen
 Gunn-Torhild Ramslien
For arbeidstilsynet: Mette Garmannslund

For BKK Elsikkerhet AS: Oddvar Hopland
 Thomas Vågenes



Generelt:

Fløholmen AS er ein bedrift med to tilsette. Dei reparerer elektromotorar og utfører service på taljer, som inkluderer skiftning av slidedeler og inspeksjon av alle komponenter. Dei har utstyr for maskinering, CNC-dreining, boring. Lokalane som dei disponerer er på 2500m². I lokalane er det og ein anna bedrift. Bedriftas namn er Artic Antenna AS. Dei driv med produksjon av parabolantennar.

Definisjonar:

AVVIK:

Brot på krav fastsatt i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.

MERKNAD:

Forhold som tilsynsmyndigheitene meiner det er riktig å påpeike for å ivareta helse, miljø og sikkerheit, og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

KOMMENTARAR: Utfyllande opplysningar om avvik eller funn som beskriv dei faktiske forholda ved objektet.

Avvik

Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

Avvik 1:

Virksomheten hadde ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Jf. IK-HMS § 5

Arbeidstilsynets kommentar:

Arbeidsgiver skal sørge for at helse, miljø og sikkerhet i virksomheten er fullt forsvarlig. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer relatert til dette og på denne bakgrunn vurdere risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Risikovurdering skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dette følger av internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og tredje ledd.

BKK Elsikkerhet AS sin kommentar:

Virksomheten, som er eier og bruker av bygningen, hadde ikke foretatt kartlegging og risikovurdering av elektrisk anlegg med utstyr og dokumentert dette. (Kartlegging med risikovurdering skal danne grunnlag for rutiner med hensyn til forebyggende ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr).

NGIB sin kommentar:



Eigar har ikkje foretatt ein heilskapeleg kartlegging av branntryggleiken i virksomheten. Kartlegginga skal hjelpe til å avdekke manglar som kan føre til brann.

Avvik 2:

Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Jf. IK-HMS § 5

Arbeidstilsynets kommentar:

Virksomheten skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til helse, miljø og sikkerhetsforhold. Avvik er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av avviksrutinen. Dette følger av internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Hvilken avviksrutine en virksomhet har behov for, vil variere ut fra aktiviteten som utøves og virksomhetens størrelse. Avviksrutinen kan også omfatte uønskede hendelser som kan føre til brudd på lov eller forskrift. Avviksrutinen kan inneholde:

- Hva som er et avvik
- Hvordan arbeidstaker skal melde avvik
- Hvem som følger opp avvik
- Hvordan arbeidstaker som har meldt avvik, skal få tilbakemelding
- Årsaken til at avviket oppstår

BKK Elsikkerhet AS sin kommentar:

Virksomheten hadde ikke på bakgrunn av kartlegging og risikovurdering etablert og dokumentert forebyggende rutiner som omhandler ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. (skriftlige rutiner for egenkontroll (eventuelt implementert i vernerunde), fagkyndig kontroll og avviksbehandling)

NGIB sin kommentar:

Virksomheten har ikkje rutinar for å kontrollera ar branntryggleiken er ivaretatt opp mot gjeldande lovar og regelverk.

Oppsummering/avsluttande møte

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.

Det var einighet om at eigar/verksamd/bruker finn løysing for å retta opp avvik som er gitt i rapporten.



Attendemelding

Med tilvising til forskrift om brannførebygging jf. § 18 og retting for myndigheitsutøving ved tilsyn utført av brann- og feiarvesen, ber brannvesenet om ein skriftleg attendemelding med framdriftsplan som syner korleis og når påpeika avvik vil verta retta. Framdriftsplan skal sendast innan 25/5-2018 til:

**NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Med førebyggjande helsing

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling**

NGIB

Brannsjef

i

Radøy kommune

Ole Johan Ingebrigtsen

Stein Ove Valdersnes

Kopi: Fløholmen As, 5937 Bøvågen