
Fra: Jonny Njøten <jonny.njoten@bkkfiber.no>
Sendt: lørdag 28. september 2019 10.55
Til: Postmottak Radøy; Statens vegvesen region vest
Emne: Problemrapport: Overgang fra bro over elv til vei. Hull og skarpe kanter

Til Radøy og Statens vegvesen region vest,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/62830>

Denne nettsiden inneholder også et bilde av problemet, sendt inn av brukeren.

Navn: Jonny Njøten

E-post: jonny.njoten@bkkfiber.no

Telefon: 95208323

Kategori: Hull i vei

Tema: Overgang fra bro over elv til vei. Hull og skarpe kanter

Detaljer: Hull og skarpe kanter som fører til ødeleggelse på biler. Stor fare for syklistene.

Breddegrad: 60.703359

Lengegrad: 4.930727

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Radøyvegen (409)

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Hull i vei', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <http://www.fiksgatami.no/contact>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]