



Dato: 05.12.2014 Saks nr. 136187

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 27.10.2014.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 27.10.2014. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 05.03.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 05.03.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost elsikkerhet@bkk.no vedrørende saken.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS


Oddvar Hopland
Mob. 916 61 268
oddvar.hopland@bkk.no

Oddvar Hopland
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Radøy Kommune
Slettevegen 872
5939 SLETTA
Austebygd skuleMålepunktid.
27057569Målernr.
9535921Sakstype
Teknisk kontroll**RAPPORT**

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 27.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

AUSTEBYGD SKULE

Kontroll av elektrisk anlegg på Austebygd Skule i forbindelse med revisjon av Radøy Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Odd Matre og vaktmester var med som representanter fra kommunen.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Inntak

/ sikringsarrangement | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9

<i>Lås på inntaksfelt i hovedtavlen var defekt, dør kunne ikke åpnes.</i> |
| 2 | Hovedtavle

/ undersentraler | Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23 og §32

<i>Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle (barnehagebygget), stige kabler og undersentraler i byggingene ellers. Oppgradering og entydig merking på tavler, overlastvern for undersentraler og enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt.</i>

<i>I dette anlegget er hovedfordeling er plassert i barnehagebygget, underfordelinger i barnehagebygg og skulebygging. Flere undersentraler er ikke merket med navn/nr, hvorfra anlegget strømforsynes med mer.</i> |
| 3 | Hovedtavle

/ undersentraler | Utstyr / anleggsdel var ikke i tilstrekkelig grad merket for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7

<i>Flere tavler / fordelinger var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). Virksomheten må foreta gjennomgang av alle tavler / fordelinger med hensyn til utforming og krav for tilkomst og betjening. Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhetlig låsesystem).
(PS- det ble m.a. registret manglende berøringsbeskyttelse i tavler der usakkyndige har adgang).</i> |
| 4 | Kjøkken

barnehage | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9

<i>Stikkontakt var defekt. Det var puttet kitt inn i kontakten.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	29.10.2014	 Oddvar Hopland Mob: 416 61 268 oddvar.hopland@bkk.no	Underskrift