

Fra: kopimaskin@pg-elektro.no
Sendt: 16. september 2015 09:02
Til: Kenneth Nævdal
Emne: bkk 136188
Vedlegg: doc20150916080214.pdf

TASKalfa 250ci
[00:c0:ee:7a:74:68]

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Radøy Kommune
Sæbøvågen
5938 SÆBØVÅGEN
Austemarka Barnehage

Målepunktid.

Målelnr.

00239895

Sakstype

Teknisk kontroll

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 27.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

AUSTEMARKA BARNEHAGE

Kontroll av elektrisk anlegg i Austemarka barnehage i forbindelse med revisjon av Radøy kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Odd Matre og Steinar Erstad var med som representanter fra kommunen.

- 1 Undersentral
underetasje
Underfordeling var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32
Det fremkommer ikke i underfordelingen hvorfra fordelingen får sin spenning fra.
- 2 Undersentral
Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19
Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til undersentrales og stige kabler i byggingene. Enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt.
- 3 Undersentral
Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7
Flere underfordelinger var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). Virksomheten må foreta gjennomgang av alle fordelinger med hensyn til utforming og krav for tilkomst og betjening. Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhetlig låsesystem).

*Underfordelinger er merket.
baser skiftet til 31U*

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	Frist:
		M Ω M Ω	se vedlagt brev
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	29.10.2014	Dato	
		Underskrift		

Oddvar Hopland
136188
oddvar.hopland@bkk.no