



NGIB
Brannforebyggjande avdeling
5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00
TELEFAKS 56 37 51 09

15-April-2014

Arkiv: 2014
Saksmappe: 14
Sakshandsamar: Ole Johan Ingebrigtsen
Dato: 18.03.2014

Bjergvin DPS
v/Hege Grindheim
Radøy interkommunale busenter.
Radøyvegen 1625a
5936 Manger

TILSYNSRAPPORT

Bjergvin DPS

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggjande tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggjandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

Objekt	Type objekt	Objekt id	Gnr/bnr
Bjergvin DPS	A20	56	45/188
Adresse	Postnummer	Stad	
Solhallvegen 2	5021	Bergen	
Eigar	Førre tilsyn	Dato gjennomført tilsyn	
	16.05.2011	12.03.2014	

For objektet/verksemda møte:

Brannvernleiar: Hege Grindheim
Eigar:
Verksemd: Kirsti Gjetle Floen VO

Frå tilsynsmyndigheit møte:

Branninspektør: Ole Johan Ingebrigtsen
Branninspektør:

Innleiing

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

TILBAKEMELDING

Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.

Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod

Vurdering og merknader til tryggleiken ved Bjørgvin DPS:

Generelt

Det er i dag tre forskjellige einingar som holder til i DPS-bygget.

Dette tilsynet omfattar bare det organisatoriske og eventuelle bygningsmessige avvik i den delen av bygget som Radøy interkommunale busenter, leiger.

Øving og opplæring

Det bør vera ein samkjøring mellom einingane i bygget ved evakueringsøvingar etc.

DEFINISJONAR

Avvik:	Å overtre krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgjevinga.
Avvik frå:	Heimel i brann og eksplosjonsvern lova, førebyggjande forskrifta og HMS-forskrifta.
Kommentar:	Utfyllande opplysningar om avvik eller opplysningar som kan vera nyttig for mottakar.
Merknad:	Eit forhold tilsynsetaten meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta Helse, Miljø og Tryggleik, som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik.

OBJEKTET HAR AVVIK SOM KAN GJE VARSEL OM PÅLEGG

Punkta under er peika på i tidlegare tilsynsrapport, og skal særskild skrivast om i tilbakemeldinga.

Dersom punkta ikkje vert retta innan 3 md. frå dato på denne rapporten, vil Brannsjefen vurdere pålegg eller andre tiltak i samsvar med "lov om brannvern" § 37-40, samt § 42.

Brannvernet kjem til å følgje opp denne saka med kontroll av tilhøva innan 6 md.. Desse punkta er:

- Avvik 1** Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt
- Avvik 2** System for eller utføring av kontroll, ettersyn og vedlikehald er ikkje tilfredsstillande.
- Avvik 3** Brannvernleiar har ikkje tilfredsstillande kvalifikasjonar
- Avvik 4** System for eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande

Avvik 1: Krava til brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt ...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 2-1.

Kommentar:

- Røykbegrensande dørar er ikkje tilfredsstillande: Eine døra frå stue lukker ikkje ved alarm. Døra er satt på magnet, men lukkar ikkje pga manglande sjølukker/dørpumpe.

Avvik 2: System for eller utføring av kontroll, ettersyn og vedlikehald er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 3-1, § 2-4 og HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 7

Kommentar:

Det manglar serviceavtale på:

- Sløkkjeutstyr. Det vart ikkje dokumentert service på sløkkjeutstyr i 2013.

Avvik 3: Brannvernleiar har ikkje tilfredsstillande kvalifikasjonar ...

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 3-2 og § 3-1 HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 1

Kommentar:

Brannvernleiar bør gjennomføre kurs.

Avvik 4: System for eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå: Førebyggjande forskrifta § 3-1 og § 3-3 HMS-forskrifta § 5, 2. ledd pkt 2, 3 og 6.

Kommentar:

Gjennomført øving og opplæring er ikkje tilstrekkeleg dokumentert

Omfang og frekvens av brannøving og opplæring skal bestemmast ut i frå risikoen i verksemda.

Etter slik vurdering er gjort, skal det lagast ein plan for opplæring og øving, vidare skal ein gjennomføre øving etter denne planen, evaluere det som er gjort, og eventuelt rette planen/opplegget.

MERKNADER

Merknad 1:

Det er satt opp ein vegg i korridor som er rømmingsveg. Det ser ut som veggen skal vera bygget so EI30 vegg, men den holder ikkje krava til det. Sidan dette er rømmingsveg er det og viktig at krava til bredde og merking vert ivaretatt.

KRAV OM YTTERLEGARE SIKRINGSTILTAK OG BEREDSKAP Brannvernlova § 14

Tilsynet avdekte ikkje forhold som krev ytterlegare tryggingstiltak eller beredskap utover kva som er angitt i Førebyggjandeforskrifta Kap 2, 3 og 4 jamfør brannvernlova § 14.

OPPSUMMERING

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig om at eigar og brukar finn løysingar for å utbetre dei feil og manglar som er gjeve i rapporten, og etablerer/held vedlike rutinar i samsvar med Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskrifta.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som De ikkje finn i samsvar med tilstanden i bygget eller verksemda er, ber vi dykk om å skrive dette i tilbakemeldinga. Treng De råd eller hjelp, ta kontakt med NGIB førebyggjande avdeling på Telefon 56 37 50 00. For meir informasjon om tilsynet eller avvika som er peika på, sjå rettleiinga til "Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn", (www.dsb.no)

Vidare gjer ein merksam på at dette branntilsynet ikkje er ein fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil og manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jf FOBTOT §2-1.

TILBAKEMELDING

I samsvar med "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2, ber brannvesenet om ei skriftleg tilbakemelding (ein handlingsplan!) innan 1 md. etter at rapporten er motteke. Handlingsplanen skal innehalde opplysningar om korleis og når avvika vil bli retta, samt kven som er ansvarleg for gjennomføringa.

**Tilbakemeldinga skal sendast:
NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Neste tilsyn vert gjennomført i 2015


Med førebyggjande helsing

**Brannsjef
i
Radøy kommune**



Rolf-Henning Austrheim

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling
NGIB**



Ole Johan Ingebrigtsen