«Uavklart sak mellom grunneigar Frank Olsen på Herland og SVV»

SVEIS SAK NR. 2007/134873

Statens vegvesen kan ikkje dokumentere at saka er svart ut frå vår side. Juristane våre seier at sidan saka ikkje er forfylgt ytterlegare, kan vi legge til grunn at ho er forelda.

Statens Vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Seim, 270907

Statens vegvesen
Reg. dato: - 4 OKT 2007
Saksnr.: 2007-134873-1
Arkivnr.: 721-1263

MOTTATT
28 SEPT 2007
Statens vegvesen
Region vest

Vedk. riksveg 57 ved Herland g.nr. 162, b.nr. 3 i Seim, Lindås kommune

Riksveg 57 går over vår eigedom. Vi overtok eigedomen i 1968. På kva side av vegen var det då ein opphøgd jordkant på om lag 35x35 cm. Etter ei tid påstod vegvesenet at dei eigde grunnen som denne jordkanten låg på, og ville ta denne vekk for å få vegen litt breiare. Like ved vegen ligg det ein brønn som vi nyttar som vassreserve. Når jordkanten var borte ville vatnet frå vegen renne rett i brønnen. Vegvesenet kom då med ei løysing om å leggje eit 9" rør med ei rist og rensekumme. Dette fungerte godt i mange år, inntil siste gong det vart lagt asfalt. Det vart då lagt asfalt både på inntak og rensekumme, slik at dette ikkje lenger fungerte. Vi krev no at asfalten vert fjerna til opprinneleg vegkant og at brønnen vert rensa for all sand som er komen ned i den, slik at inntak og uttak av rør fungerer som det var meint.

Venleg helsing

Frank Olsen / Maila Herland Olsen

Frank Olsen
5912 SEIM
Tlf: 56350721

Maila Herland Olsen
5912 SEIM
Tlf: 56350721

Statens vegvesen

Frank Olsen og Maila Herland Olsen
5912 SEIM

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region vest	Helga Nøding Njøten - 55516541	2007/134873-002		01.11.2007

Rv. 57 ved Herland - gnr. 162 bnr. 3 i Seim - Lindås kommune
Krav om fjerning av asfalt og rensing av brønn

Vi viser til Deres brev av 27. september d.å.

Saken gjelder krav om fjerning av asfalt og rensing av brønn. Før vi imidlertid kan ta stilling til Deres krav, trenger vi noen flere opplysninger.

For det første trenger vi en mer nøyaktig stedsbeskrivelse angående brønnens beliggenhet. Det ville være fint dersom De kunne sende oss skisse der brønnen er inntegnet.

De skriver at vegvesenet etter en tid påstod at de eide grunnen som jordkanten lå på og at det ble lagt ned et rør med rist og rensekumme. Kunne De si noe nærmere om når dette skjedde, samt om når det siste gang ble lagt asfalt.

Administrasjonsavdelingen
Med hilsen

Helga Nøding Njøten
rådgiver

Postadresse	Telefon: 815 44 010	Kontoradresse	Fakturaadresse
Statens vegvesen	Telefaks: 57 65 59 86	Spelhaugen 12	Statens vegvesen
Region vest	firmapost-vest@vegvesen.no	5845 BERGEN	Regnskap
Askedalen 4			Båtsfjordveien 18
6863 Leikanger	Org.nr: 971032081		9815 VADSØ
			Telefon: 78 94 15 50
			Telefaks: 78 95 33 52

Til

MOTTATT
- 4 DES 2007
Statens vegvesen
Region vest

Seim, 03/12 07

Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Statens vegvesen
Reg. dato: - 5 DES 2007
Saksnr.: 2007134873-3
Arkivnr.: 721

Vedkomande krav om fjerning av asfalt og rensing av brønn ved riksveg 57 ved Herland, gnr. 162, bnr.3 i Seim, Lindås kommune

Viser til svarbrev frå Statens vegvesen (signert Helga Nøding Njøten) datert 01.11.07, der det vert bede om fleire opplysningar i saka.

1. Brønnens beliggenhet. Brønnen ligg om lag 2 meter frå vegkant og om lag 3,5 meter syd for rensekumme.

2. Jordkant vart fjerna og det vart lagt ned rensekumme, rør og rist ein gong midt på 70-talet.

3. Når det gjeld spørsmål om når det siste gong vart lagt asfalt kan så har ikkje underteikna oversikt over dette.

Venleg helsing

Frank Olsen
Frank Olsen
5912 SEIM
Tlf: 56350721

Maila Herland Olsen
Maila Herland Olsen
5912 SEIM
Tlf: 56350721