
Beskrivelse av arbeidet som er diskutert utført for Skarsvåg, på gårdsbruket på Røysett.
For tilkomst med traktor og tilhenger, er det tenkt masseutskifting av eksisterende tilførselsvei. Denne er bygget på jord og umulig å vedlikeholde slik den er bygget i dag. Dette er vurdert til å være utbedring av eksisterende vei og snuplass.
For tilkomst med fo`r til buskapen som er i driftsbyggningen, er det nødvendig med tilkomst til låvebrua, for at fo`ret skal kunne oppevares tørt og under tak.
Dette tiltaket blir sett i sammenheng med det omsøkte tilltaket; med restaurering og påbygging av eksisterende driftsbyggning.
Sprengningsarbeidet blir utført av godkjennt foretak med bergsprenger og sprengningsleder kompetanse.
Steinmasser blir tatt ut i dette området, og terrenget blir endret mindre en 1 meter, og plannert tilbake for å flukte med rundtliggende nivå.
Jordmassene fra masseutskiftingen er tenkt tilbakefyllt i området.
Dette er vurdert til å ikke være noe vesentlig terrenginngrep.
100
104
Røysetvegen
Røysetvegen
13/7
13/1
13/11