10-January-2017

NILSEN SERVICETEAM AS

SERVICERAPPORT

Service Mobilnr. 94970680

Kunde: Rolf Huseby

GNR: 54

BNR: ~~28~~ 69

Arbeidssted:

Kommune: Melaud

Anleggtype: AT 8

Etter pollering: Ja Nei

Pumpekumtype:

Dato: 26/11-16

	I orden	Bør skiftes	Prøve stoffer	
Kontroll av visuell				
- Elektrisk kabel / skap	ok		KOF	
-			BOF	
- Slam mengde; %	45%		SS	
- Vann i anlegg	ok		NH4 - N	
- Strømning	ok		Ntotal	
- Låser	ok		Fosfor	
Kontroll av pumpekum				
- Låser				
- Guiderør				
- Røropplegg				
- Tilbakeslagsventil				
- Pumpehus				
- Festeanordninger				
- Kontroll av pumpekum				

Signatur: Sven Nilsen

Notater: Renseanlegget fungerer fint, flott strømning og fryser på Slam "ikke" lukt"

Neste service mai 2017