

Saksbehandler Maria Kongestøl

ref: 20/7972 - 20/39285

Sommerro Panorama AS
Osterfjordvegen 124 5914 ISDALSTØ

Saknr: 658/20

Sommerro Panorama AS
Haugen VV A AS

Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett etter plan- og bygningslova (pbl.) §§ 20-1 og 20-3.

Som eier av naboeiendom gbnr 137/178 hadde jeg hadde ved utsending av nabovarsel innsigelser på varslet tiltak, (datert 18.03.20). innsigelsene gikk på overvannsproblematikk i som konsekvens av omsøkt tiltak

Ansvarlig søker skriver i kommentar til naboinnsigelse «*det vil bli etablert et overvannssystem i boligområde for transport av overvann mot terreng langs strandsone og sjø. Overvann vil bli ledet bort fra eiendommen. Eventuelle ekstra dreneringstiltak langs naboeiendom vil bli vurdert i anleggsperioden når jordmasser blir avgravd for bygging av veganlegget*»

Videre har rystelser i grunn i forbindelse med sprengningsarbeid gjort drikkevannet vårt ubrukelig, det er nå av en så dårlig kvalitet at det heller ikke er mulig å brukes til klesvask. Vi er også bekymret for at det vil føre til skaller på pumpe, varmtvannsbeholder og sisterner til toaletter. Vi har boret etter grunnvann, og har derfor egen brønn med pumpe.

Jeg kan ikke se at de har fulgt opp de avbøtende tiltak som nevnt i kommentar til naboinnsigelse, noe som jeg vil anta et det har vært et vilkår for å sette i gang med arbeidet.

Vi har fått en ny bekk inn fra anleggsområdet som har vasket vekk en stor maurtue, gravd ut veien vår som går ned til naustet, og gjort nedre del av eiendommen vår til en sump. Jeg vil anta at dette på sikt kan medføre fukt/råte skader på naust i bakkant.

Regner med at dere som har godkjent dette, også ser til at arbeidet blir stoppet inntil ansvarlig søker påser at overnevnte problem blir rettet.

Vennlig hilsen

Kristian Solheim

Legger ved foto som bekrefter/illustrere overvannsproblem.



Overvann ledes ut i dette røret



Markert lilla viser den nye bekken fra anleggsområdet inn i vår hage. For å illustrere hvor mye det til tider kan dreie seg om, var det en stor maurtue der hvor det er markert en oransje sirkel.



Vannet har gravd ut stien til sjøen



Nedre del av hagen er blitt en sump som ett resultat av overvann fra nabo.