

Kunde	Fra
71351 - Frank Titland Titlandsvegen 270 Titlandsvegen 270 5912 SEIM	Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11336311 Ordrenavn: o-25759-prd Dato: 11. november 2021 Servicerepresent... Jørund Brakstad	Titlandsvegen 270 VESTLAND 5912 Seim 4631 - Alver Kommune	40880235.

Installasjonssted/utstyr
Navn: 25759 - FD 5N GRP - Frank Titland

Generell informasjon	
Ferdigdato: 06.01.2022	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Montasje
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune
Pris:	Anleggstype: 2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller
	Gårds og bruks num... 129/70

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
06.01.2022	2368 BIOVAC FD 5N GRP m/SBR Controller	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Feil kobling fra sbr til matepumpe og utløpspumpe, må skifte til 10mm hurtigkobling. Mangler lask på rekkeklemmer.
Første servicedato		

06.01.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B'.

Jørund Brakstad