

**TØMMERAPPORT FETTUTSKILJAR I ALVER KOMMUNE**

Namn på bedrift:	Anleggsadresse:	Gnr/Bnr	Fettutskiljarnr.
Monger folkehøgskole	NAUGERNØSVEGEN 1		
Kontaktperson ved bedriften:			

<b>Tømmefrekvens</b>	
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Behov for endring <input type="checkbox"/> Forslag til ny tømmefrekvens _____
Fettlag utgjør <u>5</u> % av våt volum i anlegg	Lagringskapasitet for fett i anlegg er 0-15 % av anlegget sitt våt volum. Utgjør fettlag 15 % er det behov for å auke tømmefrekvens for at anlegg skal stette krav til utslepp.
<b>Frityfett</b>	
Brukast ikkje <input type="checkbox"/>	Leverast til _____ Kastast <input type="checkbox"/>
Driftsjournal ajourført JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal <input type="checkbox"/>
<b>Reingjering</b>	
Fettutskiljar reingjort <input checked="" type="checkbox"/>	Anbefaler reingjering av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Reingjort utløp <input type="checkbox"/>
<b>Vatn</b>	Fylt opp med kaldt vatn av:
Manglar vatn ved fettutskiljar <input type="checkbox"/>	Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/>
<b>Eventuelle merknader som må utbetrast:</b>	
<p>13 stk avløp fra kjøkken til utskiller          1 utløpsvask i første etg          3 owner med avløp til utskiller i 2 etg          2 stekeplater med avløp til utskiller i 2 etg          4 oppvask i 2 etg          6 utslagsvask i 2 etg.</p>	

Tømmefirma:

Ragnsells

Sted/dato:

20/5-27

Signatur sjåfør:

