



Westervik K Understellsbehandling
Alverflaten 61
5911 Alversund

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/6670 - 23/6450

Saksbehandlar:
Linda Hammersvik Folkestad
linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:
24.01.2023

Vedkomande oljeutskiljar ved Westervik Understellsbehandling Gbnr 137/448

Alver kommune ved Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning har registrert at det ikkje vert teke vassprøve av utsleppsvatn frå Dykkar anlegg.

Tømmeoperatør har opplyst til kommunen om at det ikkje er mogleg å ta lovpålagt prøve, da anlegg ikkje har prøvetakingskum.

Alver kommune har, per dags dato, berre dokumentasjon på at anlegg vert tømt ein gong per år. Det ligg ikkje føre dokumentasjon som seier noko om korleis anlegget fungerer og om det stettar krav til utslepp.

Vi ber om at det vert installert prøvetakingskum nedstrøms anlegg, slik at ein før neste tømning kan ta lovpålagt prøve. I lokal forskrift har Alver kommune sett krav om installering av prøvetakingskum på eksisterande anlegg som manglar dette. Alver kommune ber om tilbakemelding når prøvetakingskum er installert.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922
00

Mottakarar:

Westervik K
Understellsbehandling

Alverflaten 61 5911

Alversund