

Fra: John Monstad <jomons@online.no>
Sendt: onsdag 5. juli 2023 12:02
Til: Roger Fanavoll Fjellsbø
Emne: Silosaft utslepp
Vedlegg: IMG_4009.JPG; IMG_4010.JPG; IMG_4012.JPG

Hei.

Syner til brev frå deg med ref. 23/4996 - 23/53284

Eg har utført dei tre strakstiltaka som vart bestemt på synfaringa den 20.06., sjå vedlagde bilete.

Pkt.1: Lagt fugemasse på kanten av lukeutsparringa, slik at event. silosafta vert leia ned i silosafttanken via det midlertidige røyret.

Pkt.2: Vaska siloveggen nedanfor luka, slik at ein har kontroll med event. lekkasje.

Pkt.3: Kosta elva nedstraums frå betongrøret, slik at ein har kontroll med event. lekkasje.

Som eit langsiktig tiltak, må det monterast ei ny siloluke, med breiare og lengre presenning på innsida av siloen.

Dette vert utført når siloen er tom, på vårparten i 2024.

Mvh. John Monstad