



Saman for ein branntrygg kvardag

Fedje Barnehage

Dagleg leiar

Husøyna 46

5947 Fedje

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/10719 - 23/77889

Saksbehandlar:

Gjert Holtan

gjert.holtan@alver.kommune.no

Dato:

09.10.2023

Tilsynsrapport

Namn på objektet: **Fedje Barnehage**

Objektreferanse: **Branntilsyn - GBNR 168/208 - 4633 Fedje**

Adresse:

NGIB har i etterkant av tilsyn utført 6 Oktober 2023, laga ein tilsynsrapport. I rapporten finn du eit samandrag frå tilsynet og dei eventuelle avvika som blei funne.

Vi må ha skriftleg tilbakemelding frå deg om korleis og når du skal rette feil og manglar som er funnet hos deg. Dette er i tråd med brann- og eksplosjonsvernlova § 33.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som du ikkje kjenner igjen med tilstanden i bygget eller verksemda, kan du skrive dette i tilbakemeldinga.

Frist

Svar må sendast, innan 30 dagar etter at rapporten er motteken. Send svar via

- eDialog (elektronisk) <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/978606865>
- Epost post@alver.kommune.no
- Papir: Alver kommune - NGIB, Postboks 4, 5906 Frekhaug

Tilsynsrapporten er å anse som eit førehandsvarsel etter forvaltningslova § 16, og du som part i saka vert med dette gitt rett til å uttale deg før endeleg vedtak/pålegg vert gjort. Ved manglande tilbakemelding innan fristen, kan du få pålegg om utbetring, mulkt, førelegg/tvangsgjennomføring eller forbod om bruk etter Brann- og eksplosjonsvernlova.

Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvaltningslova
- Forskrift om brannførebygging (førebyggandeforskrifta)

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggande avdeling (NGIB)
Eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund kommune

Postadresse - Postboks 4, 5906 Frekhaug | Besøksadresse - Stølen 7, 5911 Alversund | Innbyggjarservice: 56 37 50 00

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemder (Internkontrollforskrifta)

Med venleg helsing

Nordhordland og Gulen interkommunale brannvern
Gjert Holtan

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg: Tilsynsrapport

Mottakarar:

Fedje Barnehage	Husøyna 46	5947	Fedje
Fedje Kommune	Stormarkvegen 49	5947	Fedje

Tilsynsrapport

Tilsynsobjektet:	
Gards- og bruksnummer:	168/208
Adresse:	Husøyna 46
Poststad	5947 Fedje
Eigar:	Fedje Kommune
Med på tilsynet, 06.10.2023	
NGIB	Gjert Holtan, branninspektør
Eigar	Pål Eirik Holgersen, eigedomsavd
Brukar:	Stine Waage, dagleg leiar
Samandrag	
<p>Fedje Barnehagen ligg fint til i et byggefelt på Fedje. Barnehagen er i 1 etg, oppført i tre med gode rømningsvegar direkte ut til det fri. Det er innstallert fulldekkande brannalarmanlegg og tilstrekkeleg med slokkeutstyr. Barnehagen har for tida 17 born og 7 tilsette. Eigar har inngått service avtalar for kommunale bygg, og eigar vil ettersende kopi av desse til NGIB. Tilsynsdagen stod brannalarm anlegget med modus feil, her lyt eigar kontakte leverandør og utbedre feilen straks. Brukar har manglande dokumentasjon på eigne tilsynsrundar men går jamleg vernerunde saman med tillitsvalte og vil i etterkant implementere brannrunder i dette arbeidet. Øving og opplæring av tilsette har ikkje vore prioritert dei siste åre, men det er liten utskifting personellet og rutineane for tiltak i tilfelle brann er kjent. Det vart på møtet avtalt eit grunnleggande brannkurs for tilsette med teori og praktiske øvingar i slutten av november i regi av NGIB og lokalt brannvern. Brukar lyt utarbeide, evnt oppdatere ROS analyse for å avdekke feil og manglar ved drifta ved barnehagen og innføre relevante tiltak.</p>	
Aktuelle avvik	
Kontroll og vedlikehald av bygningsdelar og sikkerheitsinnretning	5
Branntrygg bruk av byggverket	6
Brukars systematiske tryggingsarbeid	6
Andre merknader	7
<i>Klikk på tabell og velg oppdater tabell – vel oppdater heile tabellen.</i>	

Innleiing

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemda arbeidar systematisk med branntryggleiken, samt helse-, miljø-, og tryggleik. Brannvesenet legg vekt på ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverka sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av ein brann.

Vi gjer deg merksam på at tilsynet er ein stikkprøvekontroll og avvik og merknadar ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyr og vedlikehald etter gjeldande lovverk.

Tilsynet omfattar mellom anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og haldt ved like i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter om førebyggjande brann.
- at eigar/verksemda si internkontroll innan branntryggleik er formålstenleg for å nå måla innan brannvern
- at bruken av brannobjektet samsvarar med føresetnadene for bygget.
- at verksemd og eigar har utarbeida ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS).

Visar til «Følgje brev til tilsynsrapport» om tilbakemelding og frist for tilbakemelding, samt reaksjonsformer ved manglande tilbakemelding.

Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvaltningslova
- Forskrift om brannførebygging (førebyggjandeforskrifta)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemd (Internkontrollforskrifta)

Generelle krav til aktsemd

Alle har plikt til å vise forsiktighet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Aktivitet som kan føre til brann kan for eksempel vere bruk av levande lys, matlaging på komfyr, gjere opp eld(eingongsgrill, bål- og peisinnretningar, skylanterne og handsaming av brannfarleg avfall) og bruk av andre produkt som kan sjølvantenne. Gjeld og skogsdrift, sveising og liknande.

Alle har ein plikt til å vurdere risikoen for brann og å stoppe aktivitetar som medfører risiko, eller ta førehandsreglar for å minimera risikoen.

Avvik

FØLGJANDE AVVIK ER REGISTRERT PÅ BRANNOBJEKTET

Kontroll og vedlikehold av bygningsdelar og sikkerheitsinnretning

Avvik frå: Forskrift om brannførebygging § 6

Ansvar: Eigar

Kommentar:

- Eigar av eit byggverk skal sørge for at bygningsdelar, installasjonar og utstyr som skal oppdaga brann eller avgrensa konsekvensane av ein brann blir kontrollert og haldt ved like slik at dei verker som forutsett.
- Ein kontroll skal avdekke om sikkerheitsinnreiingane følgjer krava til branntryggleik som gjeld for bygget og at dei verker kvar for seg og saman med kvarandre.
- Omfang av kontroll og hyppigheit skal vera tilpassa sikkerheitsinnreiingane og byggverkets storleik, kompleksitet, bruk og risiko.
- **Eigar lyt:**
 1. **Brannalarmanlegget stod med modus feil, her lyt eigar kontakte leverandør / ekstern kontrollør for avtale om utbetring straks.**
 2. **Eigar har ikkje lagt fram dokumentasjon for service avtaler, dette lyt ettersendas til NGIB.**

Forskrift om brannførebygging § 6

Eigar av byggverk skal sørge for at det vert halde kontroll og ettersyn med bygningsdelar, installasjonar og utstyr i byggverket som skal oppdaga brann eller avgrense konsekvensane av brann. Kontrollen skal avklare om sikkerheitsinnretningane:

- a) *Oppfyller krava til brannvern som gjeld for byggverket*
- b) *Fungerer kvar for seg og saman med kvarandre*

(kontrollen skal og avklare om sikkerheitsinnretningane oppfyller krava til branntryggleik som gjeld for byggverket. Kontrollen må og kunne avdekke om dekningsgraden o kapasiteten på tryggingstiltaket er tilfredsstillande etter eventuelle bygningsmessige endringar, endra drift eller endra brannbelastning.)

Kontrollens omfang og hyppigheit skal vera tilpassa sikkerheitsinnreiingane og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontroll omfattar både kvalifisert kontroll og ettersyn(eigenkontroll).

Kontroll skal utførast etter produsent/leverandør beskrivinga og må dokumenterast når gjennomført.

Vedlikehold skal sørge for at sikkerheitsinnretningane fungerer som forutsett. Periodevis service skal alltid utførast i samsvar med krava.

Ein endring av sikkerheitsinnretningane vil vanlegvis utløyse krav om ny vurdering av branntryggleiken, søknad og godkjenning av bygningsmyndighetene.

(gjeld ikkje vedlikehold der sikkerheitsinnretningane vert sett i stand slik at dei opprinelege eigenskapane og funksjonane gjenopprettast.)

Brukars systematiske tryggingsarbeid

Avvik frå: Forskrift om brannførebygging § 12 og Forskrift om HMT § 5

Ansvar: Brukar

Kommentar:

*Det systematiske tryggleiksarbeidet skal være tilpassa risikoen for brann som følgje av verksemdas bruk av bygget

*Mål, planar, tiltak og rutinar (må avklare og sikre kunnskap om ansvarsforhold før og under ein brann. Fastsette og formidle instruks for varsling, evakuering/redning og sløkking(branninstruks).

*Det skal gjennomførast brannøving og opplæring av alle tilsette.

Omfang, innhald og tal på brannøvingar vil variere og må tilpassast i forhold til storleik, kompleksitet, bruk og risiko osv. (risikoanalyse). ROS

*Rutinar skal verta utarbeid, formidla og iverksett.

Brukar lyt:

- 1. Brukar lyt innføre betre rutinar for internkontroll, og implementere kontrollrundar for å avdekke feil og manglar ved branntekniske innreiingar ved barnehagen, her under slokkeustyr, røming svegar og brannalarmanlegg. Feil og manglar skal formidlast vidare til eigar.**
- 2. Brukar lyt oppdatere evnt utarbeide eigen ROS analyse for sikker drift. Det skal fastsettjast tidsplan for når dette arbeidet skal starte og korti det forventast ferdig. Tidsplan skal sendast til NGIB for godkjenning.**

Forskrift om brannførebygging § 12

Ein verksemd som har rett til å buka eit byggverk skal fastsetje mål og iverksetje planar og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Verksemda skal iverksetje:

- a) Rutinar som sikrar at byggverket vert brukt i samsvar med krava til branntryggleiken som gjeld for byggverket*
- b) Rutinar for evakuering og redning ved brann i byggverket*
- c) Rutinar som sikrar at personar med arbeidsplass i bygget har tilstrekkeleg kunnskapar og ferdigheiter i å forebygge og nedkjempa brann*
- d) Rutinar som sikrar at alle som oppheldt seg i bygget får tilstrekkeleg informasjon om korleis dei skal unngå brann og opptre ved brann*
- e) Rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje manglar ved det systematiske sikkerheitsarbeidet*

Andre merknader

1. Barnehagen er elles oversiktleg og grei. Litt utfordring med barenevogner og kor dei vert plassert, her bør leiar og tilsette finne tenlege løysingar utan å sperre for rømingvegane. Det bør og utarbeidast ein instruks for dette.